

COMUNE DI PALERMO



COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

**PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO
IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI
PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A
POLITEAMA**

PROGETTO AMBIENTALE

Schede di censimento dei ricettori

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS72	01	E	ZZ	SH	IM0006	001	B

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)



PROGIN SPA (Capogruppo Mandataria)



Sab (Mandante)

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato/Data
A	Emissione per consegna	F.Petrelli	13/09/2010	R. Piccirillo	15/09/2010	S. Esposito 16/09/2010
B	A seguito istruttoria	F.Petrelli	luglio 2011	R. Piccirillo	luglio 2011	S. Esposito luglio 2011

Nome del file: RS7201EZZRGIM0000601_B

n: Elab.

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	8 Bis	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Magazzino	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1297	
Note	Edificio da Demolire	

Identificativo	8 Tris	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1311	
Note	Edificio da Demolire	

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	9	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	2	
Numero infissi	8	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1298	
Note		

Identificativo	10	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Rudere	
Stato di conservazione	Rudere	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1310	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	52	
Indirizzo	Piazza Politeama, 5-13	
Destinazione d'uso	Commerciale	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	3	
Numero infissi	12	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1351	
Note		

Identificativo	54	
Indirizzo	Via Ruggero Settimo, 90	
Destinazione d'uso	Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	5	
Numero infissi	64	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1357	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	55	
Indirizzo	Piazza Castelnovo, 4	
Destinazione d'uso	Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	3	
Numero infissi	6	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1357	
Note		

Identificativo	56	
Indirizzo	Piazza Castelnovo, 12-16	
Destinazione d'uso	Commerciale/Uffici	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	9	
Numero infissi	0	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1358	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	57	
Indirizzo	Piazza Castelnuovo, 23-27	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	9	
Numero infissi	214	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1363	
Note		

Identificativo	58	
Indirizzo	Piazza S.Oliva, 43	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	6	
Numero infissi	46	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1365	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	59
Indirizzo	Piazza Castelnuovo-angolo Via P.Paternostro
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	6
Numero infissi	50
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1366
Note	



Identificativo	59 Bis
Indirizzo	Via P.Paternostro- angolo Via Nicolò Garzilli
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	6
Numero infissi	30
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1373
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	60
Indirizzo	Piazza Castelnuovo- angolo Via Giovanni Guarino Amella
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	5
Numero infissi	32
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1369
Note	




Identificativo	61
Indirizzo	Piazza Castelnuovo-angolo via Teofilo Folengo
Destinazione d'uso	Commerciale/Uffici
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	10
Numero infissi	0
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1370
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	62	
Indirizzo	Piazza Castelnuovo-Angolo Via Dante	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	5	
Numero infissi	57	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1372	
Note		

Identificativo	68	
Indirizzo	Via Dante - angolo Via XX Settembre	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	4	
Numero infissi	42	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1380	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	69	
Indirizzo	Via XX Settembre, 5	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	40	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1381	
Note		

Identificativo	70	
Indirizzo	Piazza Castelnuovo, 46	
Destinazione d'uso	Residenziale/Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	3	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1382	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	71	
Indirizzo	Via della Libertà, 2	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	4,5	
Numero infissi	50	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1383	
Note		

Identificativo	72	
Indirizzo	Via duca della verdura	
Destinazione d'uso	Scuola	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	3	
Numero infissi	129	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1384	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	73
Indirizzo	via duca della verdura angolo via ant. De gregorio
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	8
Numero infissi	48
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1390
Note	



Identificativo	74
Indirizzo	via duca della verdura, 60-66
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	9
Numero infissi	36
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1391
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	75
Indirizzo	via duca della verdura, 68-70
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	4
Numero infissi	15
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1392
Note	



Identificativo	78
Indirizzo	via duca della verdura, 81-89
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	8
Numero infissi	42
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1387
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	79
Indirizzo	via duca della verdura, 91
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	9
Numero infissi	27
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1388
Note	



Identificativo	80
Indirizzo	via duca della verdura, 93-113
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	8
Numero infissi	70
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1389
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	81	
Indirizzo	via duca della verdura angolo Sampolo	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	4	
Numero infissi	13	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1408	
Note		

Identificativo	82	
Indirizzo	Via Sampolo 30 (a,b,c)	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	96	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1393	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	83
Indirizzo	via Sampolo 30-36
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	3
Numero infissi	8
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1396
Note	



Identificativo	84
Indirizzo	via Sampolo 38-50
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	8
Numero infissi	84
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1397
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	85
Indirizzo	via Sampolo 58-62
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	7
Numero infissi	10
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1398
Note	



Identificativo	85 Bis
Indirizzo	via Sampolo 64-66
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	2
Numero infissi	2
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1399
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	86
Indirizzo	via Sampolo 70
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	3
Numero infissi	4
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1400
Note	



Identificativo	87
Indirizzo	via Sampolo 72-90
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	9
Numero infissi	90
Tipologia Infissi	Ferro
Numero Foto	1402
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	88	
Indirizzo	via Sampolo 92-100	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	28	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1404	
Note		

Identificativo	89	
Indirizzo	via Sampolo 116-128	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	80	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1405	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	90
Indirizzo	Via Sanpolo, 3
Destinazione d'uso	Uffici
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	9
Numero infissi	224
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1406
Note	



Identificativo	90 Bis
Indirizzo	Via Sanpolo, 1
Destinazione d'uso	Uffici
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	1
Numero infissi	3
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1407
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	91	
Indirizzo	Via Giachery, 6	
Destinazione d'uso	Residenziale/Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	28	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1410	
Note		

Identificativo	91 Bis	
Indirizzo	Piazza Giachery	
Destinazione d'uso	Rudere	
Stato di conservazione	Rudere	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1415	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	91 Tris	
Indirizzo	Piazza Giachery	
Destinazione d'uso	Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1417	
Note	Stazione di Servizio Agip	

Identificativo	92	
Indirizzo	Via Giachery, 6	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	4	
Numero infissi	15	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1412	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	92 Bis
Indirizzo	Piazza Giachery
Destinazione d'uso	
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	1
Numero infissi	
Tipologia Infissi	
Numero Foto	1413
Note	Fermata Metropolitana



Identificativo	92 Tris
Indirizzo	Piazza Giachery
Destinazione d'uso	Commerciale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	1
Numero infissi	
Tipologia Infissi	
Numero Foto	1423
Note	Stazione di Servizio Q8



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	93	
Indirizzo	Via Giachery, 8	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	3	
Numero infissi	6	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1412	
Note		

Identificativo	93 Bis	
Indirizzo	Via Brigate Agosta, 3	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	3	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1421	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	93 Tris	
Indirizzo	via Brigate Agosta, 5	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	2	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1427	
Note		

Identificativo	94	
Indirizzo	Via Cristoforo Colombo 2-6	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	70	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1428	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	94 Bis	
Indirizzo	Via Cristoforo Colombo angolo via Piano dell'Ucciardone	
Destinazione d'uso	Magazzino	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	3	
Numero infissi	6	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1429	
Note		

Identificativo	95	
Indirizzo	Via Lazio angolo via Sicilia	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	6	
Numero infissi	42	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1445	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	101
Indirizzo	via Sicilia angolo via Lazio
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	9
Numero infissi	224
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1452
Note	



Identificativo	102
Indirizzo	via Sicilia angolo via Lazio
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	7
Numero infissi	84
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1453
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	103	
Indirizzo	via Sicilia angolo via Lazio	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	7	
Numero infissi	70	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1454	
Note		

Identificativo	104	
Indirizzo	Via Lazio, 2	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	32	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1455	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	105	
Indirizzo	Via Lazio, 1-3	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	70	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1456	
Note		
Identificativo	117	
Indirizzo	zona porto	
Destinazione d'uso	Magazzino	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1431	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	118	
Indirizzo	zona porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	2	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1433	
Note		

Identificativo	119	
Indirizzo	zona porto	
Destinazione d'uso	Magazzino	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1436	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	124
Indirizzo	Via Sampolo, 138-152
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	2-3
Numero infissi	14
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1500
Note	



Identificativo	125
Indirizzo	Via Sampolo angolo via G. Arimondi
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	8
Numero infissi	105
Tipologia Infissi	Ferro
Numero Foto	1501
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	126
Indirizzo	Via Salvatore Puglisi, 53
Destinazione d'uso	Residenziale/Uffici
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	6
Numero infissi	45
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1502
Note	



Identificativo	127
Indirizzo	Via Salvatore Puglisi 47
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	8
Numero infissi	60
Tipologia Infissi	Ferro
Numero Foto	1503
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	128
Indirizzo	Via Salvatore Puglis45
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	12
Numero infissi	26
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1504
Note	



Identificativo	129
Indirizzo	Via Salvatore puglisi angolo via autonomia siciliana
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	13
Numero infissi	25
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1505
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	130	
Indirizzo	via Salvatore Puglisi, 15	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	13	
Numero infissi	204	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1506	
Note		

Identificativo	131	
Indirizzo	Via Salvatore Puglisi, 7	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	11	
Numero infissi	70	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1507	
Note	Marbela Residence	

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	132	
Indirizzo	Via Salvatore Puglisi angolo via Salvatore Bono	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	12	
Numero infissi	36	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1508	
Note		

Identificativo	133	
Indirizzo	Via Sampolo, 121	
Destinazione d'uso	Chiesa/Istituti religiosi	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	2	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1509	
Note	Comunità Salesiana "Don Bosco"	

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	134
Indirizzo	Via Tenente Luigi Rizzo, 4
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Scarso
Numero piani	2
Numero infissi	3
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1510
Note	



Identificativo	135
Indirizzo	Via Tenente Luigi Rizzo, 6
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	3
Numero infissi	10
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1511
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	136
Indirizzo	Via Tenente Luigi Rizzo, 8
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	3
Numero infissi	10
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1512
Note	



Identificativo	137
Indirizzo	Via Tenente Luigi Rizzo, 10
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	3
Numero infissi	10
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1513
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	138
Indirizzo	Via Tenente Luigi Rizzo, 12
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	2
Numero infissi	10
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1514
Note	



Identificativo	139
Indirizzo	Via Tenente Luigi Rizzo, 14
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Scarso
Numero piani	2
Numero infissi	3
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1515
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	140	
Indirizzo	Via Imperatore Federico, 3644	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	138	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1516	
Note		

Identificativo	141	
Indirizzo	Via Imperatore Federico, 56	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	4	
Numero infissi	40	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1520	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	142	
Indirizzo	via Don Giovanni Minzoni, 1	
Destinazione d'uso	Scuola	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	2	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1518	
Note		

Identificativo	143	
Indirizzo	via don giovanni minzoni, 5	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	5	
Numero infissi	30	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1519	
Note	Scuola Elementare R. Lambruschini	

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	144	
Indirizzo	Via Andrea Cirrincione angolo Via Ferdinando Ferri	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	11	
Numero infissi	94	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1072	
Note		

Identificativo	145	
Indirizzo	Via Ferdinando Ferri 4-16	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	11	
Numero infissi	221	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1070-1071	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	146
Indirizzo	Via Emerico Fazio, 2
Destinazione d'uso	Scuola
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	3
Numero infissi	50
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1069
Note	ITCS Duca degli Abruzzi



Identificativo	147
Indirizzo	Via Ferdinando Ferri
Destinazione d'uso	Scuola
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	3-6
Numero infissi	36
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1068
Note	ITCS Duca degli Abruzzi



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	148
Indirizzo	Via dell'Autonomia Siciliana angolo via Ferdinando Ferri
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	14
Numero infissi	280
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1065
Note	



Identificativo	149
Indirizzo	Via Alfredo e Antonio di Dio angolo Via Salvatore Puglisi
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	14
Numero infissi	224
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1058
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	150
Indirizzo	Via S.Puglisi, 63
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	9
Numero infissi	18
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1059
Note	



Identificativo	151
Indirizzo	Via S.Puglisi, 65
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	8
Numero infissi	26
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1060
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	152	
Indirizzo	Via S.Puglisi	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	10	
Numero infissi	40	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1061	
Note		

Identificativo	153	
Indirizzo	Via S.Puglisi, 59	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	98	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1062	
Note		