COMMITTENTE



# COMUNE DI PALERMO AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

**PROGETTISTA** 

ATI:









DOMINIQUE **PERRAULT** ARCHITECTE

(Capogruppo Mandataria)

# METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI PALERMO PRIMA LINEA TRATTA FUNZIONALE ORETO/NOTARBARTOLO

#### PROGETTO PRELIMINARE

# SCHEDE SUI FABBRICATI/OPERE CIVILI GRUPPO "E"

	PA1	FASE	COMPARTO	FFDG		REV 0	SCALA -		OME FILE	
										PROGETTISTA
0	MAGGIO 2006	EMISSIONE	E ELABORATI O	PERE CIVILI	Giar	ngreco	Speciale	Checchi	Piscitelli	
REV.	DATA		DESCRIZIONE	<u> </u>	RED	ATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	

#### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.1 - Planimetria N°4



Data rilievo:	15-02-2006
Ubicazione:	C.so V. Emanuele angolo via dei Cartai, via Isnello, Vicolo Madonna del Cassero
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	No
Lunghezza:	45 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali, uffici e università al piano terra
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Ventimiglia di Prades)
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	Strada a destra e a sinistra
Ingresso:	C.so V. Emanuele,188 Via dei Cartai, 19
Periodo di costruzione:	1600 - 1800

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	Si	VOLTE
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

Variazioni dei carichi:						
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica				
Corpi aggiuntivi:	No					
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>⊠ Apertura di varchi</li><li>⊠ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica				
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE						
Fessure:	Lievi     Importanti	☐ Assenti				
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente				
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☑ Balconi	⊠ Assenti				

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	<ul><li>☑ Depositi alluvionali</li><li>☑ Riporto</li></ul>
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-3.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (acquedotti qanat)	

Note: Eretto nel XVII secolo e ricostruito nel 1700. Il prospetto è del 1800



Prospetto su Corso Vittorio Emanuele



Prospetto su via dei Cartari



Prospetto su via Isnello





Corte interna




Corte interna



Volte del porticato prospiciente l'atrio interno



Locale a piano terra



#### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.2 - Planimetria N°4



Data rilievo:	15-02-2006
Ubicazione:	Piazza Borsa angolo via Isnello, piazza Vista Poveri, C.so V. Emanuele
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	42 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Termine di Isnello)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strada a destra e a sinistra
Ingresso:	Via Isnello, 10 C.so Vittorio Emanuele, 204
Periodo di costruzione:	1721

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	Si	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	Si	FERRO E LATERIZI
Piano primo	SI	SI	MURATURA	Si	FERRO E LATERIZI

Variazioni dei carichi:						
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica				
Corpi aggiuntivi:	No					
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>⊠ Apertura di varchi</li><li>⊠ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica				
STATO DI CONSISTENZ	STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE					
Fessure:	Lievi     Importanti	☐ Assenti				
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente				
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti				

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	<ul><li>☑ Depositi alluvionali</li><li>☑ Riporto</li></ul>
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-3.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (acquedotti qanat)	

Note:



Prospetto su Corso Vittorio Emanuele



Prospetto su piazza Borsa




Prospetto su piazza Vista Poveri



Prospetto su via Isnello



Atrio interno



#### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.5 - Planimetria N°4



Data rilievo:	15-02-2006
Ubicazione:	C.so V. Emanuele angolo via Paterna
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	31 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:  Delimitato da:	No  DX vicolo S.Sofia
	SX corso Vittorio Emanuele Retro edificio di 4 piani f.t.
Ingresso:	Via Paterna, 4
Periodo di costruzione:	1750

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:					
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica			
Corpi aggiuntivi:	Si				
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>⊠ Apertura di varchi</li><li>⊠ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica			
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE					
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti			
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente			
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti			

Tipo di fondazione:	⊠ Cordolo in muratura □ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-3.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (acquedotti qanat, cripte, tombe)	

Note: L'ultimo piano è stato realizzato in epoca successiva.



Prospetto su Corso Vittorio Emanuele



Prospetto su via Paterna e parte del retroprospetto




Prospetto su via Paterna e retroprospetto



Particolare prospetto su Corso Vittorio Emanuele



Particolare prospetto su Corso Vittorio Emanuele



#### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.5a - Planimetria N°4



Data rilievo:	15-02-2006	
Ubicazione:	C.so V. Emanuele angolo vicolo S. Sofia	
Piani fuori terra:	6	
Piani interrati:	No	
Lunghezza:	31,00m	
<b>g</b>		
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra	
Edificio di Interesse:	Ci (Doloma Vannuaci di Dolohina)	
Edificio di interesse:	Si (Palazzo Vannucci di Balchino)	
Recettore sensibile:	No	
Delimitato da:	Edificio di 5 piani f.t. a destra ed edificio di 5 piani f.t. a sinistra	
Ingresso:	C.so V. Emanuele, 187	
Periodo di costruzione:	1721-1860	

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☑ Eliminazione</li><li>☑ Nessuna modifica</li><li>☑ Apertura di varchi</li><li>☑ Allargamento di aperture</li></ul>		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	∑ Lievi ☐ Importanti	☐ Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☑ Balconi	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-3.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

Note: L'edificio è attualmente oggetto di interventi di ristrutturazione e consolidamento



Prospetto su Corso Vittorio Emanuele




Prospetto su vicolo S. Sofia



Prospetto su vicolo S. Sofia




Solaio a piano terra



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.6 - Planimetria N°4



Data rilievo:	15-02-2006
Ubicazione:	C.so V. Emanuele angolo vicolo S. Sofia e vicolo Mezzan
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	10 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	vicolo a destra ed edificio di 6 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	Vicolo S. Sofia, 3-5
Periodo di costruzione:	1861-1920

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO


Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	Lievi     ☐ Importanti	Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-3.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	


Note:



Prospetto su Corso Vittorio Emanuele e vicolo Mazzan



Prospetto su vicolo S. Sofia



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.6a - Planimetria N°4



Data rilievo:	15-02-2006
Ubicazione:	C.so V. Emanuele e vicolo S. Sofia
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	No
Lunghezza:	12 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 5 piani f.t. a destra ed edificio di 5 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	Vicolo S. Sofia, 7
Periodo di costruzione:	1861-1920


	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	Lievi Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-3.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

Note:





## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.7 - Planimetria N°4



Data rilievo:	07-02-2006
Ubicazione:	tra piazzetta S.Sofia, vicolo S.Sofia e vicolo Mezzani
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	37 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	SX strada DX edificio di 3 piani f.t.
Ingresso:	piazzetta S.Sofia, 5
Periodo di costruzione:	1721 - 1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODII ICAZIONI OTIVOTI	IONALI	
Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	

Tipo di fondazione:	⊠ Cordolo in muratura □ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-3.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

Note: Palazzo Atanasio, recentemente restaurato.



Prospetto su piazzetta S.Sofia




Prospetto sull'atrio



Scala



Terzo piano (particolare del solaio)



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.12 - Planimetria N°4



Data rilievo:	13-04-2006
Data fillevo.	13-04-2000
Ubicazione:	via Frangiai angolo vicolo Mezzani
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	20,00 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	SX edificio di 4 piani f.t. DX strada
Ingresso:	via Frangiai, 50
Periodo di costruzione:	1721 – 1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO


Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE		
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-3.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

Note: Edificio recentemente restaurato




Prospetto su via Frangiai



Prospetto su vicolo Mezzani



Piano terra e scala condominiale



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.19 - Planimetria N°4



Data rilievo:	27-04-2006
Ubicazione:	tra via Pannieri, piazza Caracciolo e vicolo Mezzani
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	13,00 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	SX strada DX edificio di 5 piani f.t.
Ingresso:	via Pannieri
Periodo di costruzione:	1721 – 1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZIO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☑ Eliminazione</li><li>☑ Apertura di varchi</li><li>☑ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:	⊠ Cordolo in muratura □ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-3.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (acquedotti qanat, cripte, tombe)	

**Note:** L'edificio, denominato "isolato A alla Vucciria", è oggetto di lavori di recupero edilizio da parte dello I.A.C.P., attualmente risulta disabitato.






Particolare del solaio in ferro



Particolare di una lesione



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.23 - Planimetria N°4



Data rilievo:	16-02-2006
Ubicazione:	Via Roma angolo via Caracciolo e via Pannieri
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	30 m
Destinazione d'uso:	Luogo di culto e attività commerciali a piano interrati
Edificio di Interesse:	Si (Chiesa di S.Antonio Abate)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX basamento e campanile SX basamento e vicolo sottomesso
Ingresso:	Via Roma, 203a
Periodo di costruzione:	1416-1599

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	Si	VOLTE
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	VOLTE

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ⊠ Importanti	Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-4.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (acquedotti qanat, cripte, tombe)	

**Note:** I locali su via Pannieri hanno i solai in ferro e laterizio, e sono stati ristrutturati internamente di recente. La chiesa ha subito varie trasformazioni a partire dal primo nucleo duecentesco. Danneggiata nel 1823 da un terremoto, è integrata con la scalinata d'accesso nel 1884 per l'apertura di via Roma. Il campanile è trecentesco.



Prospetto su via Roma



Prospetto su via Roma



Prospetto su piazza Caracciolo



Prospetto su via Pannieri




Particolare del prospetto laterale destro su via Roma




Interno della cupola



Interno della navata centrale



Lesione



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.24 - Planimetria N°4



Data rilievo:	17-02-2006
Ubicazione:	tra via Frangiai, piazza Caracciolo e via Argenteria
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	No
Lunghezza:	12 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	SX piazza DX edificio di 5 piani f.t.
Ingresso:	via Frangiai, 39
Periodo di costruzione:	1721 - 1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

WODII ICAZIONI OTROTI	ONALI	
Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	⊠ Lievi □ Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura     Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-4.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

Note:



Prospetto su via Frangiai



Prospetto su piazza Caracciolo




Prospetto su via Argenteria



Lesioni ai piani superiori



Particolare della scala



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.25 - Planimetria N°4



Data rilievo:	17-02-2006
Ubicazione:	tra via Frangiai e via Argenteria
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	11 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:  Recettore sensibile:	No No
Delimitato da:	DX edificio di 6 piani f.t.
Ingresso:	SX edificio di 4 piani f.t.  via Frangiai, 31
Periodo di costruzione:	1721 - 1860
i enoud ui costiuzione.	1721 - 1000

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:						
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica				
Corpi aggiuntivi:	No					
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica				
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE						
Fessure:	Lievi     ☐ Importanti	Assenti				
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente				
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti				

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-4.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

**Note:** L'edificio, esclusi i locali commerciali su via Argenteria, è abbandonato, non accessibile e interamente coperto da ponteggio.




Prospetto su via Frangiai





Piano terra (particolare del solaio in latero-cemento)



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.26 - Planimetria N°4



1-04-2006
a via Frangiai, piazza Garraffo e via Argenteria
0
5 m
ivili abitazioni, attività commerciali a piano terra
0
X edificio di 4 piani f.t. X piazza Garraffo
a Frangiai, 25
721 - 1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

WODII ICAZIONI OTNOT	IONALI	
Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	Lievi     ☐ Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-4.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

**Note:** L'edificio accoglie l'importante mostra marmorea del XVII secolo posta sul prospetto di piazza Garraffo.




Prospetto su via Frangiai



Prospetto su piazza Garraffo con la mostra marmorea del Genio di Palermo




Ultimo piano (particolare del solaio di copertura)



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.28 - Planimetria N°4



Data rilievo:	21-04-2006
Ubicazione:	via Argenteria angolo piazza Caracciolo
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	16 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No SY piagga Caraccials
Delimitato da:	SX piazza Caracciolo DX edificio di 4 piani f.t.
Ingresso:	via Argenteria
Periodo di costruzione:	1721 - 1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI				
Variazioni dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica		
Corpi aggiuntivi:	No			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente		
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti		

Tipo di fondazione:	⊠ Cordolo in muratura □ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-4.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	


Note: L'edificio è disabitato e interessato da lavori di recupero da parte dello I.A.C.P.



Prospetto su piazza Caracciolo



Prospetto su via Argenteria



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.33 - Planimetria N°4



Data rilievo:	15-02-2006
Ubicazione:	Via Argenteria Nuova vicolo I°Appalto
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	No
Lunghezza:	45 m
Destinazione d'uso:	Luogo di culto
Edificio di Interesse:	Si (Chiesa di S.Eulalia dei Catalani)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edifici di varie altezze e strade
Ingresso:	Via Argenteria Nuova, 33
Periodo di costruzione:	1282 primo nucleo 1630 attuale impianto

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	Si	LEGNO

#### MODIFICAZIONI STRUTTURAL


MODIFICAZIONI STRUTTURALI			
Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☑ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati	
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto	
Quota di imposta:	-1.00m		
Livello di falda:	-4.00m		
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe, gallerie e camminamenti)		

**Note:** Dal portale d'ingresso su via Argenteria si accede ad un cortile dal quale si perviene alla chiesa. Attualmente è di proprietà del Comune e sarà sede di "spazio culturale polifunzionale".




Prospetto del portale su Via Argenteria



Prospetti interni



Prospetto su vicolo I°Appalto




Prospetto su vicolo I°Appalto



Prospetto su vicolo I°Appalto



Solaio a primo piano



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.34 - Planimetria N°4



Data rilievo:	15-02-2006
Ubicazione:	Via Coltellieri angolo vicolo Rosa Bianca
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	28 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strada a destra ed edificio di 3 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	Vicolo Rosa Bianca, 18
Periodo di costruzione:	1600-1720

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	Si	LEGNO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	Si	LEGNO

### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

variazioni dei caricni:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi     Importanti     Im	Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-4.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

Note:




Prospetto su via Coltellieri



Prospetto su vicolo Rosa Bianca




Volte reali a piano terra



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.35 - Planimetria N°4



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Roma, Via dei Maccheronai, Piazza S. Domenico
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	145 m
Destinazione d'uso:	Uffici comunali e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strade a destra e a sinistra
Ingresso:	Via Roma, 209
Periodo di costruzione:	1908

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

variazioni dei caricni:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi     Importanti     Im	Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi		

Tipo di fondazione:	⊠ Cordolo in muratura □ Travi di C.A.	⊠ Pali o pozzi □ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	□ Depositi alluvionali     □ Riporto
Quota di imposta:	-5.00m	
Livello di falda:	da -3,50 a -5,00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

**Note:** Negli anni '90 è stato effettuato un intervento di consolidamento in fondazione in corrispondenza di un atrio interno prospiciente la piazza della Vucciria, all'estremità ovest dell'edificio in corrispondenza delle porzione più larga. Gli interventi eseguiti consistono di micropali aventi foro da 160 mm e armatura di acciaio tubolare da 88,9 mm. La profondità dei micropali è variabile fra 12 e 15 m a partire dalla quota più bassa su via dei Maccheronai, e hanno raggiunto la formazione calcarenitica sottostante i terreni alluvionali. Nel corso delle perforazioni dei micropali sono stati intercettati i pali di legno originari.



Prospetto su Piazza S. Domenico e su via Roma



Prospetto su via Roma e su vicolo dei Maccheronai




Prospetto su via dei Maccheronai



Prospetto su via dei Maccheronai



Prospetto corte interna



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.36 - Planimetria N°4



Data rilievo:	03-05-2006
Ubicazione:	tra via Maccheronai, piazza Caracciolo e via Coltellieri
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	11 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	SX edificio di 4 piani f.t. DX strada
Ingresso:	via Maccheronai, 3
Periodo di costruzione:	1721 – 1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODII IOAZIONI OTNOTTONALI				
Variazioni dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica		
Corpi aggiuntivi:	No			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE				
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti		
Umidità:	<ul><li></li></ul>	☐ Assente		
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-4.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	


Note:



Prospetto su piazza Caracciolo




Prospetto su via Coltellieri



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.37 - Planimetria N°4



Data rilievo:	03-05-2006
Ubicazione:	tra via Coltellieri e via Maccheronai
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	17,00 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:  Recettore sensibile:	No No
Delimitato da:	DX edificio di 4 piani f.t.
Ingresso:	SX edificio di 4 piani f.t.  via Coltellieri, 18
Periodo di costruzione:	1721 – 1860
. S. ISGO GI OSSII GEIONO.	1721 1000

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	Armature pilastri e travi Solai Balconi	Assenti     Assenti	

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura     Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-4.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	


Note: L'ingresso del palazzo è lo stesso dell'edificio E.38



Prospetto su via Maccheronai



Prospetto su via Coltellieri



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.38 - Planimetria N°4



20-02-2006
tra via Coltellieri e via Maccheroni
5
No
21 m
Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
No
No
DX edificio di 4 piani f.t. SX edificio di 4 piani f.t.
via Coltellieri, 18
1721 - 1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI				
Variazioni dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	⊠ Nessuna modifica		
Corpi aggiuntivi:	No			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE				
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai	⊠ Assenti		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-4.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

**Note:** L'edificio, escluso il piano terra adibito ad attività commerciali, è disabitato e molto degradato.






Prospetto su via Maccheronai




Primo piano (particolare del solaio)



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.40 - Planimetria N°4



Data rilievo:	20-02-2006
Ubicazione:	tra via Coltellieri, vicolo Madonna dei Travicelli e via Maccheronai
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	22 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:  Delimitato da:	No SX edificio di 4 piani f.t.
Ingresso:	DX vicolo  via Coltellieri, 34
Periodo di costruzione:	1721 - 1860
r en loud un costi uzione.	1721 - 1000

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

Variazioni dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica		
Corpi aggiuntivi:	No			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Nessuna modifice</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>			
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE				
Fessure:	⊠ Lievi □ Importanti	☐ Assenti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente		
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-5.50m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note: L'edificio è interessato da lavori di ristrutturazione.




Prospetto su via Coltellieri



Piano terra (particolare del solaio in ferro e tavelloni)



Primo piano (particolare del solaio in legno)



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° E.53 - Planimetria N°4



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Roma angolo via Venezia e via Biondo
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	1
Lunghezza:	45 m
Destinazione d'uso:	Teatro
Edificio di Interesse:	Si (Teatro Biondo)
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	Strada a sinistra ed edificio di 5 piani f.t a destra
Ingresso:	via Roma, 258
Periodo di costruzione:	1903
i ci iodo di costi uzione.	1303

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	Si	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	Si	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	Si	FERRO E LATERIZI

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	<ul><li>☑ Depositi alluvionali</li><li>☑ Riporto</li></ul>
Quota di imposta:	-5.00m	
Livello di falda:	-4.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (rifugi antiaerei)	

**Note:** Le informazioni sono state fornite dall'Ing. Italia, responsabile tecnico del teatro. I locali interrati si prolungano lungo la via Roma sino a piazza Bottega, sotto l'edificio limitrofo n. E.53a.



Prospetto su via Roma



Prospetto su via Venezia



Prospetto via Teatro Biondo





Corpo scala



Intradosso corpo scala



Corpo scala



Locali interrati (utilizzati come magazzini)



Locali interrati



Locali interrati



Locali interrati



Locali interrati




Locali interrati



Locali interrati



Locali interrati



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° E.53a - Planimetria N°4



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Roma angolo via Napoli
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	1
Lunghezza:	34 m
Destinazione d'uso:	Albergo e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 5 piani f.t. a sinistra e strada a destra
Ingresso:	Via Roma
Periodo di costruzione:	1901-1904

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**


Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	Si	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	Lievi     Importanti	☐ Assenti
Fessure: Umidità:		☐ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	<ul><li>☑ Depositi alluvionali</li><li>☑ Riporto</li></ul>
Quota di imposta:	-5.00m	
Livello di falda:	-4.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (rifugi antiaerei)	

**Note:** Sopra l'ultimo piano sono stati realizzati dei nuovi locali. Le informazioni sono state fornite dall'amministratore Sig. Macaluso.



Prospetto su via Roma e su via Napoli




Locale interrato



Locale interrato



Locale interrato



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.56 - Planimetria N°4



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Bandiera angolo via Roma
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	1
Lunghezza:	45 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strada a sinistra ed edificio di 3 piani f.t a destra
Ingresso:	Via Bandiera, 2
Periodo di costruzione:	1861-1920

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE FER. E LATER.
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE FER. E LATER.
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE		
Fessure:	Lievi     Importanti	Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-3.50m	
Livello di falda:	-5.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (rifugi antiaerei)	

Note: Il piano interrato si trova solo in una porzione dell'edificio (vedi sezione).



Prospetto su via Roma



Prospetto su via Bandiera



Prospetto su via Napoli e su via Roma






Prospetto corte interna



Prospetto corte interna



Prospetto corte interna



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.57 - Planimetria N°4



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Bandiera
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	31,80m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Termine-Marassi di Pietratagliata)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 4 piani f.t. a sinistra e strada a destra
Ingresso:	Via Bandiera, 14
Periodo di costruzione:	1573 (La torre è del '400)

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZI
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>⊠ Apertura di varchi</li><li>⊠ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	Lievi     Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura     Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-4.00m	
Livello di falda:	-5.50m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note: Le informazioni sono state fornite dal sig. Alliata, proprietario dell'immobile



Prospetto su via Bandiera



Prospetto su piazza Bottego



Ingresso



Prospetto corte interna




Prospetto corte interna



Locale interrato



Locale interrato



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.58 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Bandiera angolo via Roma
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	50 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Paternò – Moncada)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 3 piani f.t. a sinistra e strada a destra
Ingresso:	Via Bandiera, 11
Periodo di costruzione:	1905

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE FER. E LATER.
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ⊠ Importanti	Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-3.50m	
Livello di falda:	-4.50m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note:




Prospetto su via Roma angolo via Bandiera



Prospetto su vicolo con ingresso da via Roma




Atrio interno



Solaio in ferro e laterizio al piano ammezzato



Volta piano ammezzato



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.59 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Bandiera
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	No
Lunghezza:	32 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Battifora)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 3 piani f.t. a destra ed edificio a 5 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	via Bandiera
Periodo di costruzione:	1400

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO


Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	Si	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>⊠ Apertura di varchi</li><li>⊠ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-4.50m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note: L'edificio presenta una sopraelevazione, è disabitato e non accessibile.



Prospetto su via Bandiera



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.60 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via S. Basilio
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	No
Lunghezza:	40,00 m
Destinazione d'uso:	Attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Pilo della Torretta)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 1 piani f.t. a destra ed edificio a 3 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	Via Bandiera, 29
Periodo di costruzione:	1500

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	Armature pilastri e travi Solai Balconi	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura     Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-5.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	


Note: Dell'edificio rimangono solo alcuni vani al piano terra utilizzati come magazzini.



Vista dall'alto dei resti dell'immobile



Vista dall'alto dei resti dell'immobile



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.61 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via S. Basilio
Piani fuori terra:	1
Piani interrati:	No
Lunghezza:	28,00m
Destinazione d'uso:	Attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 3 piani f.t. a destra e strada a sinistra
Ingresso:	Via S. Basilio
Periodo di costruzione:	1721-1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

Variazioni dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica		
Corpi aggiuntivi:	No			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☑ Eliminazione</li><li>☑ Apertura di varchi</li><li>☑ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE				
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	Assenti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente		
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati	
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto	
Quota di imposta:	-1.00m		
Livello di falda:	-5.50m		
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)		


Note:



Prospetto su via Basilio



Vista dall'alto dei resti dell'immobile



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.63 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Bandiera, via Bari
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	30,70m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Oneto di Sperlinga)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strada a sinistra ed edificio a 3 piani f.t. a destra
Ingresso:	Via Bandiera, 24
Periodo di costruzione:	1721-1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE E LEGNO
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ⊠ Importanti	Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-5.00m	
Livello di falda:	-5.50m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

**Note:** Al piano interrato sono presenti delle volte che in alcuni ambienti sono sostituite con solai in acciaio. Al piano terra solo i solai dei locali prospicienti la via Bandiera sono volte a crociera, i restanti solai sono in legno. Le informazioni sono state fornite dall'Arch. G. Tumminelli in qualità di direttore dei lavori di ristrutturazione.



Prospetto su via Bandiera



Prospetto su via Bari



Prospetto corte interna



Prospetto corte interna




Prospetto corte interna



Prospetto corte interna



Locali a piano terra prospicienti la via Bandiera




Ingresso locali interrati



Locali interrati



Locali interrati



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.65 - Planimetria N°5



14-02-2006
Via Bandiera
3
No
32 m
Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Si
No
Edificio di 3 piani f.t. a destra ed edificio a 3 piani f.t. a sinistra
Via Bandiera, 34
1416-1599

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-5.50m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note:



Prospetto su via Bandiera




Ingresso



Cortile interno



Lesione arco del vano scala al piano primo



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.66 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Bandiera
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	No
Lunghezza:	20 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 3 piani f.t. a destra ed edificio a 3 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	Via Bandiera, 36
Periodo di costruzione:	1077-1415

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO


Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:		☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-5.50m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note:



Prospetto su via Bandiera



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.68 - Planimetria N°5



Data rilievo:	23-02-2006
Ubicazione:	via Bandiera
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	1
Lunghezza:	29 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX edificio di 3 piani f.t. SX edificio di 6 piani f.t.
Ingresso:	via Bandiera, 42
Periodo di costruzione:	1721 – 1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

Variazioni dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■     Nessuna modifica     Nessuna modifica     ■     Nessuna modifica     Nessuna modifica     ■     Nessuna modifica     Nessuna modific		
Corpi aggiuntivi:	No			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE				
Fessure:	Lievi	☐ Assenti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai	⊠ Assenti		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.00m	
Livello di falda:	-6.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

**Note:** L'edificio, escluso il piano terra adibito ad attività commerciali, risulta disabitato. Alcuni solai del primo piano sono stati rifatti in latero-cemento.



Prospetto su via Bandiera



Scala




Primo piano



Primo piano (particolare del solaio ligneo)



Primo piano (particolare del solaio latero cementizio)



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.70 - Planimetria N°5



Data rilievo:	16-03-2006
Ubicazione:	via Borzì angolo via Bandiera
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	1
Lunghezza:	30 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	SX strada
	DX edificio di 6 piani f.t.
Ingresso:	via Borzì, 25
Periodo di costruzione:	1921 - 1950

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	SOLETTA PIENA
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	☐ Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti     Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.00m	
Livello di falda:	-6.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note:




Prospetto su via Borzì



Piano cantinato (particolare della muratura)




Piano cantinato (particolare del solaio)



### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.90 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via S. Basilio angolo Piazza S. Basilio
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	30 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Osada)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 3 piani f.t. a sinistra e piazzetta a destra
Ingresso:	Via S. Basilio, 21 Piazza S. Basilio, 3
Periodo di costruzione:	1400 ÷

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>⊠ Apertura di varchi</li><li>⊠ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE		
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:	⊠ Cordolo in muratura □ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	<ul><li>☐ Terreno vegetale e limi rossi residuali</li><li>☐ Riporto</li></ul>
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-6.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

**Note:** L'edificio risulta disabitato a meno della parte prospiciente con la piazza che ha alcuni appartamenti abitati. Al secondo piano si riscontrano parti di struttura in c.a.



Prospetto su via S. Basilio



Prospetto su Piazza S. Basilio



Retroprospetto di via S. Basilio



Retroprospetto di via S. Basilio



Retroprospetto di Piazza S. Basilio



Pozzetto geognostico delle fondazioni



Solaio di piano terra



Vista dal piano terra dei vani sovrastanti




Vista dal piano terra dei vani sovrastanti



Vista interna




Travi in c.a. presenti nei locali del secondo piano



### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.94 - Planimetria N°5



Data rillevo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Pataria angolo via S. Basilio angolo Piazza Lanza
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	No
Lunghezza:	40 m
Destinazione d'uso:	Luogo di culto
Edificio di Interesse:  Recettore sensibile:	Si (Chiesa di S.Gioacchino e Collegio di Maria all'Olivella) Si
Delimitato da:	Strada a sinistra ed edificio di 2 piani f.t a destra
Ingresso:	p.za Lanza, 9
Periodo di costruzione:	via Patania  1727
i cilodo di costi uzione.	1121

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE		
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-7.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

Note: Le informazioni sono state fornite da sorella Madre Margherita Carlino.



Prospetto su via S. Basilio




Prospetto su via Patania



Prospetto Piazza Lanza




Prospetto corte interna



Prospetto corte interna



Prospetto corte interna



### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° E.98 - Planimetria N°5



Data rilievo:	01-03-2006
Ubicazione:	via Patania
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	No
Lunghezza:	25 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Scordia – Mazzarino)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX edificio di 1 piano f.t. SX edificio di 3 piani f.t.
Ingresso:	via Patania, 18
Periodo di costruzione:	1450

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZIO
Piano primo	NO				

Variazioni dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica		
Corpi aggiuntivi:	No			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE				
Fessure:	⊠ Lievi □ Importanti	☐ Assenti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assente		
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti		

Tipo di fondazione:	⊠ Cordolo in muratura □ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati	
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☑ Riporto	
Quota di imposta:	-1.00m		
Livello di falda:	-7.50m		
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)		

**Note:** L'edificio fa parte del complesso di Palazzo Scordia – Mazzarino con ingresso da via Maqueda 383.






Piano terra (particolare del solaio a volta)



Particolare del solaio di copertura in ferro e laterizi



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° E.105- Planimetria N°5



Data rilievo:	14.02.2006
	1 1132.2333
Ubicazione:	Via Maqueda
Piani fuori terra:	3/5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	60 m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione, esercizi commerciali a p.t.
Destiliazione d uso.	Civile abitazione, esercizi commerciali a p.t.
Edificio Storico:	Si (Palazzo Scordia – Mazzarino)
Recettore sensibile:	No
<b>5</b> 11 12 1	
Delimitato da:	Dx edificio 3 piani f.t. Sx edificio 2 piani f.t.
	·
Ingresso:	Via Maqueda, 383
Periodo di costruzione:	1500 circa
1 311340 41 003ti uziolio.	

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	LIGNEO
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	SI	LIGNEO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LIGNEO

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	☐ Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	Si		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>⊠ Apertura di varchi</li><li>⊠ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-2,00 m dal p.c.	
Livello di falda:	-8,00 m dal p.c.	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

Note: Le informazioni sono state fornite dall'Arch. G. Gelardi.



Prospetto su via Maqueda



Prospetto del giardino pensile su via Pataria (edificio n. E.98)



Prospetto su via Trabia




Prospetto su via Trabia



Vista sulla corte interna



Vista sul giardino pensile



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.106 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Maqueda
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	No
Lunghezza:	31 m
Destinazione d'uso:	Luogo di culto
Edificio di Interesse:	Si (Chiesa della Madonna del Soccorso)
Recettore sensibile:  Delimitato da:	No  Edificio di 4 pioni f.t. a cipiatra ad adificio di 2 pioni f.t. a
	Edificio di 4 piani f.t. a sinistra ed edificio di 3 piani f.t. a destra  Via Maqueda, 391
Ingresso:	
Periodo di costruzione:	1603

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	⊠ Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	⊠ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	⊠ Lievi ☐ Importanti	☐ Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti     Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-8.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	


Note: L'immobile non è accessibile perché inutilizzato



Prospetto su via Maqueda




Navata centrale



Navata centrale



Navata laterale



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.107 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Maqueda e via Trabia
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	26 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali ai piani terra
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Majorana di Leonvago)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 4 piani f.t. a sinistra ed edificio a 1 piano f.t. di 14m a destra
Ingresso:	Via Maqueda, 393
Periodo di costruzione:	1600 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>⊠ Apertura di varchi</li><li>⊠ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	⊠ Lievi ☐ Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti     Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-8.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	


**Note:** I prospetti sono stati recentemente restaurati. Le informazioni sono state fornite dal Sig. Perrotta.




Prospetto su via Maqueda



Prospetto su via Trabia



Ingresso



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° E.108 - Planimetria N°5



Data rilievo:	20-03-2006
Ubicazione:	via Maqueda angolo via Trabia
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	25 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No OV. 1
Delimitato da:	SX strada DX edificio di 4 piani f.t.
Ingresso:	via Maqueda, 407
Periodo di costruzione:	1721 - 1860

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI					
Variazioni dei carichi:					
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica			
Corpi aggiuntivi:	No				
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica			
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE					
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti			
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente			
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai	⊠ Assenti			


Balconi

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-8.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cavità ad imbuto)	


Note:



Prospetto su via Maqueda




Particolare del solaio di copertura



Piano terra (particolare della muratura)



Scala



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.109 - Planimetria N°5



Data rilievo:	28-04-2006
Ubicazione:	tra via Trabia, piazza Borghese e vicolo del Signoruzzo
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	No
Lunghezza:	14,00 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, magazzini a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No  OV adificia di 2 miani f t
Delimitato da:	SX edificio di 3 piani f.t.  DX strada
Ingresso:	via Trabia, 17
Periodo di costruzione:	1600 – 1720

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Nessuna modifica ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture		
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE		
Fessure:	Lievi     ☐ Importanti	☐ Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti     Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-8.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

Note:




Prospetto su via Trabia



Prospetto su piazza Borgese



Piano terra (particolare del solaio in legno)



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.111 - Planimetria N°5



04-05-2006
via Trabia angolo via Giacalone
4
No
30 m
Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
No
No SX strada
DX edificio di 4 piani f.t.  via Trabia, 25
1721 – 1860
1721 - 1000

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO


	. •	
Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-8.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

Note:



Prospetto su via Trabia



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.113 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Maqueda angolo via Amico
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	45 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e uffici comunali, attività commerciali ai piani terra
Edificio di Interesse:	Si (Palazzo Sartorio – Grassellini)
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strada a sinistra ed edificio di 7 piani f.t. a destra
Ingresso:	Via Maqueda, 334
Periodo di costruzione:	1750 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-9.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cavità ad imbuto)	

Note: Recentemente restaurato è sede di uffici comunali.



Prospetto su via Maqueda




Prospetto su via Maqueda e su via Amico




Atrio interno



Ingresso ed atrio interno



Volte dell'ingresso



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.114 - Planimetria N°5



Data rilievo:	01-03-2006
Ubicazione:	via Scarlatti angolo via Maqueda
Piani fuori terra:	7
Piani interrati:	1
Lunghezza:	26 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX atrio SX strada
Ingresso:	via Scarlatti, 12
Periodo di costruzione:	1935

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	SOLETTA PIENA
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	SOLETTA PIENA
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	SOLETTA PIENA

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li></ul>	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.00m	
Livello di falda:	-9.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cavità ad imbuto)	

Note:



Prospetto su via Scarlatti




Prospetto su via Maqueda



Piano cantinato (particolare del solaio)




Piano cantinato (particolare della muratura esterna)



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.116 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Piazza G. Verdi angolo via Rossini
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	1
Lunghezza:	40 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni; attività commerciali, cinema e ufficio postale ai piani terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	Edificio di 4 piani f.t. a sinistra e strade a destra
Ingresso:	Piazza G. Verdi, 6
Periodo di costruzione:	1930

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MISTA	SI	FERRO E CEMENTO
Piano terra	SI	SI	MISTA	NO	FERRO E CEMENTO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MISTA	NO	FERRO E CEMENTO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	Si		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	Assenti	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.50m	
Livello di falda:	-10.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

**Note:** Il piano attico risulta essere stato realizzato in un periodo successivo a quello di realizzazione dell'immobile. Le informazioni sono state fornite dall'amministratore Rag. Manzo.



Prospetto su Piazza G. Verdi



Prospetto su via Rossini




Prospetto su via A. Scarlatti




Atrio interno



Locale interrato di pertinenza del cinema



Sala cinematografica



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.117 - Planimetria N°5



Data rilievo:	18-04-2006
Ubicazione:	tra piazza Verdi, via Maqueda e via Scarlatti
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	33,16 m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	SX strada DX edificio di 6 piani f.t.
Ingresso:	piazza Verdi, 4
Periodo di costruzione:	1721 – 1860

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MISTA	SI	FERRO E LATERIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MISTA	SI	FERRO E LATERIZIO

### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>⊠ Apertura di varchi</li><li>⊠ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	⊠ Lievi ⊡ Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

#### **FONDAZIONI**

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-10.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cripte, tombe)	

**Note:** L'edificio è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione negli anni Cinquanta su progetto di Cesare De Francisci che ha introdotto parti in cemento armato. L'edificio, a parte il piano terra, oggi è disabitato.



Prospetto su via Maqueda




Prospetto su piazza Verdi



Piano terra (particolare del solaio in ferro e laterizio)




Piano terra (particolare della struttura in c.a.)



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.118 - Planimetria N°5



Data rilievo:	14-02-2006
Ubicazione:	Via Maqueda angolo via Giacalone
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	N0
Lunghezza:	26,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali ai piani terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 4 piani f.t. a sinistra e strade a destra
Ingresso:	Via Giacalone, 43
Periodo di costruzione:	1861-1920

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	LEGNO

### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Modifiche alla struttura intelaiata:	☐ Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	Si		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>⊠ Apertura di varchi</li><li>⊠ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	⊠ Lievi □ Importanti	☐ Assenti	
Fessure: Umidità:		☐ Assenti	

### **FONDAZIONI**

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura     Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti     Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	-10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note: Le informazioni sono state fornite dall'amministratore Rag. Manzo.



Prospetto su via Maqueda




Ingresso alla corte interna



Prospetto corte interna




Prospetto corte ineterna



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° E.119 - Planimetria N°5



Data rilievo:	18-04-2006
Ubicazione:	via Maqueda
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	15,40 m
Destinazione d'uso:	Albergo, civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX edificio di 4 piani f.t. SX edificio di 4 piani f.t.
Ingresso:	via Maqueda, 417
Periodo di costruzione:	1721 – 1860

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZIO

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Nessuna modifica ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

### **FONDAZIONI**

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1,00m	
Livello di falda:	-10,00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note: L'edificio è stato ristrutturato nel 2002 su progetto del prof. Panzeca.



Prospetto su via Maqueda



Piano terra (hall di ingresso)

