COMMITTENTE



# COMUNE DI PALERMO AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

**PROGETTISTA** 

ATI:









DOMINIQUE **PERRAULT** ARCHITECTE

(Capogruppo Mandataria)

# METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI PALERMO PRIMA LINEA TRATTA FUNZIONALE ORETO/NOTARBARTOLO

## PROGETTO PRELIMINARE

# SCHEDE SUI FABBRICATI/OPERE CIVILI GRUPPI "G", "H", "I", "L"

	PA1	PP	COMPARTO	FFDG		REV	SCALA -		OME FILE	
										PROGETTISTA
0	MAGGIO 2006	EMISSIONE	E ELABORATI O	PERE CIVILI	Giar	ngreco	Speciale	Checchi	Piscitelli	
REV.	DATA		DESCRIZIONE	<u> </u>	RED	ATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	

#### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° G.1 - Planimetria N°6



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo P.zza Castelnuovo
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	43,40m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX strade SX atrio Retro atrio
Ingresso:	P.zza Castelnuovo, 50
Periodo di costruzione:	1861-1920

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	⊠ Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	⊠ Lievi ⊡ Importanti	☐ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai latero-cementizi</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai latero-cementizi</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

**Note:** Nel 2002 l'edificio è stato oggetto di ristrutturazione integrale con incatenamento a piastre dello stesso.



Prospetto su via della Libertà



Prospetto su P.zza Castelnuovo



Prospetto sull'atrio con accesso dalla via della Libertà



Prospetto laterale da via Dante



Locale interrato (particolare solaio a volte)




Particolare lesioni riscontrate



Particolare lesioni riscontrate




Particolare lesioni riscontrate



#### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° G.2 - Planimetria N°6



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via G. Carducci
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	43,85m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX atrio SX strade Retro atrio
Ingresso:	via G. Carducci, 2
Periodo di costruzione:	1861-1920

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	⊠ Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note:



Prospetto su via della Libertà




Prospetto su via G. Carducci



Atrio interno




Locale interrato (particolare dei solai)



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° G.3 - Planimetria N°6



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo P.zza Castelnuovo
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	34,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	SX edificio 9 p. f.t. DX strade Retro atrio
Ingresso:	via della Libertà, 3
Periodo di costruzione:	1861-1920

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:						
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica				
Corpi aggiuntivi:	SI					
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica				
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE						
Fessure:	Lievi Importanti					
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente				
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti				

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

**Note:** È stato aggiunto il vano ascensore con struttura in C.A. sulla corte interna con conseguente apertura di varchi nei setti murari.



Prospetto su via della Libertà




Prospetto su P.zza Castelnuovo




Ingresso visto dalla corte interna



Atrio interno



Prospetto interno (particolare vano ascensore in C.A.)



#### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° G.7 - Planimetria N°6



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via G. Carducci
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	1
Lunghezza:	25,20m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX strade SX atrio
Ingresso:	via G. Carducci, 1
Periodo di costruzione:	1861-1920

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MISTA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MISTA	NO	L.C. E LEGNO
Piano ammezzato	SI	SI	MISTA	NO	LATERO CEMETIZIO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:

Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☑ Eliminazione</li><li>☑ Apertura di varchi</li><li>☑ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi     ☐ Importanti	Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3,50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note: Amministratore Ing. Unti, via XX Settembre N°14 (0 91-336994).



Prospetto su via della Libertà




Prospetto su via G. Carducci



Atrio interno



Atrio interno



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° G.9 - Planimetria N°6



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via XII Gennaio
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	24,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX edificio di 4 p.f.t. SX strade Retro atrio
Ingresso:	via XII Gennaio, 2
Periodo di costruzione:	1861-1920

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZI
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	☐ Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note:



Prospetto su via della Libertà



Prospetto sull'atrio



Prospetto su via XII Gennaio




Atrio interno



Locale interrato



Locale interrato



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° G.12 - Planimetria N%



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Torrearsa
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	1
Lunghezza:	27,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX edificio a 7p.f.t. SX strada Retro edificio 4 p. f.t.
Ingresso:	via Torrearsa, 19
Periodo di costruzione:	1884

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO


Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note: Informazioni acquisite dall'ing. Attilio Lodetti Alliata (335-5227957).



Prospetto su via della Libertà angolo via Torrearsa



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° G.13 - Planimetria N%



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Q. Sella
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	33,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX strade SX edificio 2 p. f.t. Retro edificio 3 p. f.t.
Ingresso:	via Q. Sella, 76
Periodo di costruzione:	1885

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	☐ Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■	
Corpi aggiuntivi:	Si (ultimo piano forse aggiunto s	successivamente)	
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Nessuna modifica ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura     Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.00m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

**Note:** Non è permesso entrare e fare fotografie all'immobile in quanto esso è presidiato dalle Forze dell'Ordine per tutelare un magistrato.



Prospetto su via della Libertà



Prospetto su via Q. Sella




Retroprospetto di via Libertà e prospetto laterale su via G. Daita




Locale interrato (particolare solai)





### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° G.14 - Planimetria N%



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via G. Mazzini, via Q. Sella, via G. Daita
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	44,20m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strade a destra, a sinistra e sul retro
Ingresso:	via Q. Sella, 77
Periodo di costruzione:	Primi del '900

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MISTA	NO	FERRO E LATERIZIO
Piano terra	SI	SI	MISTA	NO	FERRO E LATERIZIO
Piano ammezzato	SI	SI	MISTA	NO	FERRO E LATERIZIO
Piano primo	SI	SI	MISTA	NO	FERRO E LATERIZIO

variazioni dei caricni:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica		
Corpi aggiuntivi:	NO			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE				
Fessure:	Lievi     Importanti     Im	Assenti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☑ Balconi	☐ Assenti		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati	
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto	
Quota di imposta:	-5.00m		
Livello di falda:	~ -8.50m		
Cavità sotterranee:	Presenti (cave in galleria "murate")		

**Note:** L'amministratore dell'immobile è il Sig. Rizzo Roberto (338-2588431). Il piano interrato interessa solo la parte antistante su via Libertà



Prospetto su via della Libertà



Prospetto su via Mazzini



Prospetto su via Q. Sella




Prospetto G. Daita



Atrio interno



Atrio interno



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° G.15 - Planimetria N%



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Messina, via E. Parisi
Piani fuori terra:	9
Piani interrati:	1
Lunghezza:	33,70m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strade a sinistra e sul retro
Ingresso:	via Messina, 4
Periodo di costruzione:	1970

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	⊠ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.60m	
Livello di falda:	~ -8.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (camere dello scirocco	0)

Note: Amministratore Dott. Macaluso Domenico, via E. Parisi  $N^{\circ}15$ .



Prospetto su via della Libertà



Prospetto su via E. Parisi




Prospetto su via Messina



Locali interrati




Locali interrati



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° G.17 - Planimetria N%



<b>.</b>	1= 0.1 0000
Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Trapani
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	No
Lunghezza:	24,68m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	SX edificio 10 p. f.t.  DX strade  Retro edificio 10 p. f.t.
Ingresso:	via della Libertà, 26
Periodo di costruzione:	Primi del '900

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA


Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■	
Corpi aggiuntivi:	SI		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	~ -7.50m	
Cavità sotterranee:	Presenti (camere dello scirocco	0)

Note: Esiste un piccolo locale seminterrato prospiciente la via Trapani.

È stato realizzato un piccolo corpo aggiuntivo sulla copertura per accedere alla stessa.





## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° G.18 - Planimetria N%



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via G. Mazzini
Piani fuori terra:	11
Piani interrati:	1
Lunghezza:	27,10m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX edificio 4 p. f.t. SX strade Retro edificio 11 p. f.t.
Ingresso:	via G. Mazzini, 59
Periodo di costruzione:	Fine anni '60

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	⊠ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZA	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-5.00m	
Livello di falda:	~ -7.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti (cave in galleria "mucate")	


Note:




Prospetto su via della Libertà



Prospetto su via della Libertà angolo via G. Mazzini




Atrio interno



## **INTERFERENZE CON GALLERIA**

# Planimetria N<sup>®</sup>




Data rilievo:	30-03-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Archimede
Piani fuori terra:	0
Piani interrati:	1, vecchio piano ferro a circa 7.00m sotto l'attuale piano stradale
Lunghezza:	
Destinazione d'uso:	Galleria ferroviaria in disuso
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	
Ingresso:	
Periodo di costruzione:	


	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato					
Primo seminterrato					
Piano terra					
Piano ammezzato					
Piano primo					
MODIFICAZIONI STRUTTURALI					
Variazioni	dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:		☐ Eliminazione pilastri o travi ☐ Nessuna modifica			
Corpi	aggiuntivi: NO				
Modifiche ai s	etti murari:	☐ Eliminazi ☐ Apertura ☐ Allargam		☐ Nessuna m	nodifica
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE					
	Fessure:	Lievi Important	ti	Assenti Assenti	
	Umidità:	☐ P. Terra - Cantinati ☐ Solai ☐ Pareti - Balconi		☐ Assente	
	Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai		Assenti	

Balconi

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:		
Livello di falda:		
Cavità sotterranee:		

**Note:** La linea ferroviaria in oggetto è inutilizzata dal 1957. Alcune aree della stessa sono già state cedute al Comune o a privati per la realizzazione di strade ed edifici. Sia le fondazioni che i locali interrati degli edifici H.1 e H.2 hanno diviso la linea ferroviaria in due parti rendendola di fatto non più in alcun modo riutilizzabile.





## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° H.2 - Planimetria N%



Data rilievo:	16-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Siracusa
Piani fuori terra:	11
Piani interrati:	2
Lunghezza:	53,35m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	Edificio a 10 piani f.t. a destra e atrio a sinistra
Ingresso:	Via Siracusa, 10
Periodo di costruzione:	1970 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTO
Primo seminterrato	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTO
Piano terra	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTO
Piano ammezzato	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTO
Piano primo	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>⊠ Solai</li><li>⊠ Pareti - Balconi</li></ul>	Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☑ Balconi	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-8.00m	
Livello di falda:	~ -8.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti	

Note: L'edificio interrompe la vecchia galleria ferroviaria in disuso.



Prospetto su via della Libertà




Prospetto su via Siracusa




Retroprospetto di via della Libertà



Ingresso ai locali interrati




Locali secondo seminterrato



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° H.4 - Planimetria N%



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Archimede
Piani fuori terra:	9
Piani interrati:	1
Lunghezza:	23,50m
Destinazione d'uso:	Uffici pubblici, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	DX strade SX edificio 10 p. f.t.
Ingresso:	via Archimede, 190
Periodo di costruzione:	1970

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	⊠ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	Lievi Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti


#### **FONDAZIONI**

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-5.50m	
Livello di falda:	~ -8.00m	
Cavità sotterranee:	Possibili	

**Note:** Tutti i locali ad esclusione dei locali a piano terra sono occupati dagli Uffici della prefettura.



Prospetti su via della Libertà angolo via Archimede



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° H.6 - Planimetria N%



Data rilievo:	16-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Agrigento
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	23,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio a 10 piani f.t. a destra ed edificio 6 piani f.t a sinistra
Ingresso:	Via della Libertà, 34
Periodo di costruzione:	1912
	L

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	
Fessure: Umidità:		

#### **FONDAZIONI**

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Possibili	

**Note:** Al piano terra è stata realizzata una trave con profilato in ferro sorretta da pilastro a colonna anch'esso in ferro, per sostegno dei solai sovrastanti, probabilmente a seguito dell'eliminazione di un setto portante.



Prospetto su via della Libertà



Prospetto su via Agrigento



Prospetto interno



Prospetto interno




Trave e pilastro in ferro a rinforzo della struttura sovrastante



Locale interrato con copertura a volta




Locale interrato con copertura a volta



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° H.7 - Planimetria N%



Data rilievo:	16-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via F. Pepe e via Archimede
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	1
Lunghezza:	33,20m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strade a destra e a sinistra
Ingresso:	Via della Libertà, 37
Periodo di costruzione:	Primi del 900

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	SI	SOLETTA PIENA
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	SOLETTA PIENA

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	Si		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☑ Balconi	☐ Assenti	

#### **FONDAZIONI**

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti     Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

**Note:** L'edificio nel corso degli anni ha subito variazioni della struttura. Alcune parti dell'immobile, quelle su via Corleo, sono corpi di fabbrica aggiunti e realizzati in C.A.. Recentemente nei locali interrati sono state realizzate opere di rinforzo dei solai. Le informazioni sono state fornite dal proprietario dell'immobile Sig. Savona.



Prospetto su via della Libertà



Prospetto su via F. Pepe



Prospetto su via Archimede



Retroprospetto di via Libertà



Prospetto interno




Locale interrato



Locale interrato




Locale interrato



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° H.9 - Planimetria N%



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via E. Albanese
Piani fuori terra:	10
Piani interrati:	1
Lunghezza:	43,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX strade SX edificio 10 p. f.t.
Ingresso:	via E. Albanese, 112/114
Periodo di costruzione:	1970

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	☐ Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	Nessuna modifica     Nessuna modifica
	A DELLE OTDUTTUDE	
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	Lievi Importanti	⊠ Assenti
	Lievi	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-6.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

Note:



Prospetto su via della Libertà



Prospetti su via Albanese angolo via della Libertà




Prospetti su via Albanese angolo via Cuccia



Prospetto interno



Ingresso ai locali interrati



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° H.11 - Planimetria N%



Data rilievo:	24-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Catania
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	48,50m
Destinazione d'uso:	Uffici
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio a 9 piani f.t. a destra e a strada a sinistra
Ingresso:	Via Catania, 2
Periodo di costruzione:	1921-1950

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZIO
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	Si	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	Lievi     Importanti	Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	☐ Calcareniti ☐ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.00m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Assenti	

**Note:** L'ultimo piano dell'edificio sembra essere stato realizzato in un periodo diverso dagli altri piani. All'interno sono stati realizzati due corpi ascensori in c.a.. Le informazioni sono state fornite dal rag. Abbagnato.




Prospetti su via della Libertà angolo via Catania



Prospetto via Catania




Volte piano interrato



Solaio in ferro e laterizi al piano terra




Solaio in legno del piano primo



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° H.12 - Planimetria N%



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Manin e via E. Albanese
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	1
Lunghezza:	33,53m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strade a destra e a sinistra
Ingresso:	via della Libertà, 39
Periodo di costruzione:	1921-1950

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MISTA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MISTA	NO	SOLETTA PIENA
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MISTA	NO	SOLETTA PIENA

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	Lievi Importanti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura     Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Possibili	

**Note:** In origine l'edificio era composto solo dal piano terra e primo. Nel 1940 furono realizzati le restanti 4 elevazioni con struttura in C.A.



Prospetti su via della Libertà angolo via Manin



Prospetti su via della Libertà angolo via Albanese




Prospetto interno



scala di accesso ai locali interrati




Locali interrati



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° H.13 - Planimetria N%



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo piazza F.sco Crispi
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	1
Lunghezza:	29,30m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strade a destra e a sinistra
Ingresso:	P.zza F.sco Crispi, 1
Periodo di costruzione:	Prima metà del 900

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

Variazioni dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■		
Corpi aggiuntivi:	No			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE				
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente		
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati	
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto	
Quota di imposta:	-4.00m		
Livello di falda:	~ -10.00m		
Cavità sotterranee:	Possibili		

**Note:** Al piano seminterrato sono stati individuati solai realizzati con struttura in ferro e laterizio.



Prospetto su via della Libertà



Prospetto su Piazza F.sco Crispi



Prospetto su via Manin




Prospetti interni



Scala di accesso ai locali interrati




Locali interrati



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° H.14 - Planimetria N°6



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo via Caltanissetta e via Catania
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	1
Lunghezza:	34,20m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strade a destra e a sinistra
Ingresso:	via Caltanissetta, 2
Periodo di costruzione:	1861-1920

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZI
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	NO	
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	Lievi Importanti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	Assenti


Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.00m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Possibili	

Note:




Prospetti su via della Libertà angolo via Catania





## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° H.15 - Planimetria N°6



Data rilievo:	17-01-2006
Ubicazione:	Via della Libertà angolo piazza A. Mordini
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	NO
Lunghezza:	33,85m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	DX strade SX ed. 2 p. f.t.
Ingresso:	P.zza A. Mordini, 3
Periodo di costruzione:	1861-1920

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	FERRO E LATERIZI

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■
Corpi aggiuntivi:	SI	
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	Possibili	

Note: Sono state realizzate delle verande con struttura in C.A.



Prospetto su via della Libertà



Prospetti su via della Libertà angolo via Caltanissetta




Prospetto su piazza Mordini



Prospetto Interno




Prospetto interno dei corpi aggiunti



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.1 - Planimetria N%



Data rillevo:	09-01-2006
Ubicazione:	Via La Farina angolo Piazza Mordini
Piani fuori terra:	10
Piani interrati:	1
Lunghezza:	38,50m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:  Delimitato da:	No  Edificio a 6 piani f.t. a destra e giardino a sinistra
Ingresso:	Via la Farina, 3
Periodo di costruzione:	
rendad ai costruzione:	1970 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTO
Piano terra	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTO
Piano ammezzato	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTO
Piano primo	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTO

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	⊠ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	☐ P. Terra - Cantinati ☐ Solai	
	Pareti - Balconi	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-5.50m	
Livello di falda:	~ -15.00m	
Cavità sotterranee:	No	

Note:



Prospetto su via La Farina




Prospetto su Piazza Mordini




Retroprospetto di via La Farina



Ingresso ai locali interrati




Locali interrati



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.2 - Planimetria N%



Data rilievo:	09-01-2006		
Ubicazione:	Edicio che è delimitato da via Marchese Ugo, Piazza Mordini, viale della Liberta, via Montisuro		
Piani fuori terra:	3		
Piani interrati:	1		
Lunghezza:	60,90m		
Destinazione d'uso:	Albergo, Banca		
Edificio di Interesse:	Si		
Recettore sensibile:	Si		
Delimitato da:	Edificio a 3 piani f.t.		
Ingresso:	Via Marchese Ugo, 3		
Periodo di costruzione:	1860-1920 circa		

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO LATERIZIO
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO LATERIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO LATERIZIO

Variazioni dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica		
Corpi aggiuntivi:	No			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>⊠ Eliminazione</li><li>☑ Apertura di varchi</li><li>☑ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE				
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente		
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.50m	
Livello di falda:	~ -15.00m	
Cavità sotterranee:	Possibili	

**Note:** L'edificio ha subito diversi interventi di restauro che hanno modificato la struttura originaria. Alcuni muri portanti sono stati eliminati e sostituiti con travi realizzate con profilati in ferro, i solai presentano tipologie diverse a seconda del periodo di intervento e vanno da strutture in ferro e laterizi a solai latero cementizi. Le informazioni sono state fornite dal geom. Morgana in qualità di tecnico della AMT Turismo che gestisce l'immobile.



Prospetto su via Marchese Ugo




Prospetto su Piazza Mordini



Prospetti su Piazza Mordini e su viale della Libertà



Prospetti su viale della Libertà e via Montisoro



Solaio locale interrato




Solaio locale interrato



Locale interrato



Locale interrato



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.3 - Planimetria N%



Data rilievo:	09-01-2006
Ubicazione:	Via Marchese Ugo angolo via Montisoro
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	1
Lunghezza:	26,30m
Destinazione d'uso:	Albergo
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	Edificio a 3 piani f.t. a destra e a sinistra
Ingresso:	Via Marchese Ugo, 3
Periodo di costruzione:	1860-1920 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MISTA	SI	LEGNO LAT. CEMEN.
Piano terra	SI	SI	MISTA	NO	LEGNO LAT. CEMEN.
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MISTA	NO	LEGNO LAT. CEMEN.

### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☑ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Fessure: Umidità:		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.50m	
Livello di falda:	~ -15.00m	
Cavità sotterranee:	Possibili	


**Note:** L'edificio è in ristrutturazione. La struttura dello stesso risulta particolarmente eterogenea per la presenza di diverse tipologie. Sono state riscontrate sia murature portanti, sia pilastri in c.a. che in ferro. Anche per i solai sono state individuate diverse tipologie che vanno da quello in legno a quello in latero-cemento gettato in opera con utilizzo di lamiera grecata. L'immobile è stato annesso all'edificio adiacente ed è destinato ad ospitare locali dell'Hotel Excelsior.



Prospetto su via Montisoro




Prospetto della corte interna



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.5 - Planimetria N%



Data rilievo:	09-01-2006
Ubicazione:	Piazza Luigi Scalia
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	2
Lunghezza:	21,50m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Giardino a destra e a a sinistra
Ingresso:	Piazza Luigi Scalia, 2
Periodo di costruzione:	1850 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	MURATURA LEGNO
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano ammezzato	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LEGNO

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	Si.		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☑ Importanti	Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>		

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.50m	
Livello di falda:	~ -15m	
Cavità sotterranee:	Presenti	

**Note:** Nei primi del '900, ai lati del corpo centrale dell'edificio, sono stati aggiunti due volumi di un piano e successivamente, sul fronte principale di questi ultimi, sono stati realizzati due balconcini con strutture in C.A., i quali oggi presentano uno stato di degrado avanzato. Nelle immediate vicinanze della villa vi è la presenza di un pozzo profondo circa 15m.

Le informazioni sono state fornite dalla proprietaria Sig.ra Saporito-Scalia, che segnala anche la possibile presenza di un cunicolo sotterraneo che collega la propria villa con Villa Trabia. Di tale cunicolo la proprietaria ha solo notizie non avendo però trovato mai tracce certe.



Prospetto su Piazza L. Scalia



Prospetto laterale



Prospetto laterale su via Marchese Ugo



Retroprospetto di Piazza L. Scalia



Retroprospetto di Piazza L. Scalia



locali a piano seminterrato



Scale di accesso al primo seminterrato




Locale piano primo seminterrato



Scale di accesso al secondo seminterrato




Locale piano secondo seminterrato



Cunicolo che porta al pozzo esterno alla villa




Pozzo



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.9 - Planimetria N%



Data rilievo:	09-01-2006
Ubicazione:	Villa Trabia
Piani fuori terra:	1
Piani interrati:	No
Lunghezza:	14,70m
Destinazione d'uso:	Civile abitazione
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Giardini a destra e strada a sinistra
Ingresso:	Piazza Scalia, 4
Periodo di costruzione:	Fine 800

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	Muratura	SI	LEGNO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

WIODIFICAZIONI STRUT	IORALI		
Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	Si		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	∐ Lievi     ☐ Importanti	☐ Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti	


Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -11.00m	
Cavità sotterranee:	Possibili	

Note:



Prospetto con ingresso interno alla villa





# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.11 - Planimetria N%



Data rilievo:	09-01-2006
Ubicazione:	Via P. Mattarella
Piani fuori terra:	1
Piani interrati:	No
Lunghezza:	60,15m
Destinazione d'uso:	Ponte pedonale
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Giardini a destra e a sinistra
Ingresso:	Villa Trabia
Periodo di costruzione:	XVIII secolo

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A. e Muratura	SI	ARCHI IN MURATURA
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

MODIFICAZIONI STRUTTURALI					
Variazioni dei carichi:					
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica			
Corpi aggiuntivi:	No				
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☑ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica			
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE					
Fessure:	Lievi	☐ Assenti			
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente			
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti			


Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-0.50m	
Livello di falda:	~ -6.00m	
Cavità sotterranee:	Presenti	

**Note:** Il ponte in muratura è di origine settecentesca. Alla fine degli anni '60, con il progetto del prolungamento di via P.pe di Villafranca, viene realizzata la via Villa Travia che sottopassa le due arcate centrali del ponte. Per potere abbassare il piano viario della nuova via, i tre appoggi centrali sono stati sottofondati con setti di C.A.


L'area circostante era utilizzata come cava; pertanto sono presenti numerose grotte, cavità e cunicoli sotterranei.



Vista frontale



Particolare dei piedritti in C.A.



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.12 - Planimetria N°7



Data rilievo:	09-01-2006
Ubicazione:	Via Almeyda angolo via N. Morello
Piani fuori terra:	9
Piani interrati:	1
Lunghezza:	68,20m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio a 7 piani f.t.a destra ed edificio a 7 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	Via Almeyda, 5
Periodo di costruzione:	1970 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano primo	SI	SI	C.A:	SI	LATERO CEMENTIZIO

### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>□ Pareti - Balconi</li></ul>	⊠ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-5.00m	
Livello di falda:	~ -11.00	
Cavità sotterranee:	no	

Note: Sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione dei prospetti esterni nel 2005




Prospetto su via Morello



Prospetto su via Almeyda




Ingresso ai box interrati



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.14 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Almeyda angolo via Salinas
Piani fuori terra:	1
Piani interrati:	No
Lunghezza:	30,00m
Destinazione d'uso:	Cinema
Edificio di Interesse:	SI
Recettore sensibile:	SI
Delimitato da:	Strada a destra ed Edificio (Chiesa) a sinistra
Ingresso:	Via Almeyda 32, uscite di sicurezza in via Salinas 86-84
Periodo di costruzione:	1921-'50

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

MODIFICAZIONI STRUT	ΓURALI	
Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>□ Pareti - Balconi</li></ul>	⊠ Assente
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	


Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -11.00m	
Cavità sotterranee:	no	



Prospetto su via Almeyda



Prospetto su via Salinas e retroprospetto di via Almeyda



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.15 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Terrasanta angolo via Almeyda
Piani fuori terra:	1
Piani interrati:	1
Lunghezza:	29,00m
Destinazione d'uso:	Luogo di culto
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	SI
Delimitato da:	Strada a destra ed Edificio 3 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	Via Terrasanta, 79
Periodo di costruzione:	1921-1950

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO


## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>☐ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-2.50m	
Livello di falda:	~ -11.00m	
Cavità sotterranee:	no	



Prospetti su via Terrasanta e Almeyda



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.16 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Terrasanta
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	No
Lunghezza:	42,50m
Destinazione d'uso:	Locali a servizio della Chiesa
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edifico (Chiesa) a destra ed Area di servizio carburante a sinistra
Ingresso:	Via Terrasanta n79 e via Salinas n82
Periodo di costruzione:	1921-1950

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>□ Pareti - Balconi</li></ul>		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -11.00m	
Cavità sotterranee:	no	



Prospetto su via Terrasanta e prospetto su area di servizio



Prospetto su via Terrasanta




Retroprospetto di via Terrasanta



Prospetto interno




Retroprospetto dell'area di servizio



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.17 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Almeyda angolo via Morello
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	1
Lunghezza:	16,40m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra e via Morello a sinistra
Ingresso:	Via Morello, 4
Periodo di costruzione:	Primi 900

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	SI	VOLTE
Piano terra	SI	SI	MISTA	No	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MISTA	NO	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI				
Variazioni dei carichi:				
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica		
Corpi aggiuntivi:	No			
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☒ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE				
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti		
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>□ Pareti - Balconi</li></ul>	⊠ Assente		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti		

Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura     Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.00m	
Livello di falda:	~ -11.00m	
Cavità sotterranee:	no	



Prospetti su via Almeyda e via Morello



Prospetto su via Almeyda



Locale a piano terra con accesso a locale semi-interrato



Locale semi-interrato




Retroprospetto di via Morello



Retroprospetto di via Morello



Locale piano rialzato



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.18 - Planimetria N°7



Data rilievo:	09-01-2006
Ubicazione:	Via N. Morello
Piani fuori terra:	2
Piani interrati:	No
Lunghezza:	23,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio a 3 piani f.t.a destra ed atrio a sinistra
Ingresso:	Via N. Morello, 8
Periodo di costruzione:	1920

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	Muratura	SI	SOLETTA PIENA
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	Muratura	SI	SOLETTA PIENA


MODIFICAZIONI STRUT	ΓURALI	
Variazioni dei carichi:		
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	⊠ Nessuna modifica
Corpi aggiuntivi:	No	
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE	
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	⊠ Assenti

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	no	

Note: Informazioni fornite dal Sig. Castellini



Prospetto su via Morello



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.19 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Almeyda
Piani fuori terra:	8
Piani interrati:	1
Lunghezza:	23,20m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra e piano interrato
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio a 9 piani f.t.a destra ed atrio a sinistra
Ingresso:	Via Almeyda, 5
Periodo di costruzione:	1950-'60

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti		
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>□ Pareti - Balconi</li></ul>		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ⊠ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-6.00m	
Livello di falda:	~ -11.00m	
Cavità sotterranee:	no	


Note: I locale interrato, della Ditta Migliore, è unito con quello dell'edificio I.21



Prospetto su via Terrasanta




Ingresso da via Almeyda a servizio dei locali interrati dell'edificio I.19 e I.21



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio Nº I.20 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Terrasanta angolo via Almeyda
Piani fuori terra:	9
Piani interrati:	No
Lunghezza:	24,90m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra e via Almeyda a sinistra
Ingresso:	Via Terrasanta, 89
Periodo di costruzione:	1950-60

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>☐ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -11.00m	
Cavità sotterranee:	no	

Note:




Prospetto su via Terrasanta



Prospetto su via Almeyda



Retroprospetto di via Almeyda



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.21 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Terrasanta
Piani fuori terra:	11
Piani interrati:	1
Lunghezza:	41,20m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra e piano interrato
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra ed a sinistra
Ingresso:	Via Terrasanta, 92
Periodo di costruzione:	Fine anni '50 inizi '60

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi     ☐ Importanti	Assenti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>⊠ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-6.00m	
Livello di falda:	~ -11.00m	
Cavità sotterranee:	no	

Note: I locale interrato, della Ditta Migliore, è unito con quello dell'edificio I.19



Prospetto su via Terrasanta



Parte di retroprospetto di via Terrasanta




Locali interni



Locali interni



Lesione sulla trave in corrispondenza del giunto con l'edificio I.19



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.23 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Terrasanta angolo via Almeyda
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	No
Lunghezza:	60,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio a 3 piani f.t.a destra ed atrio a sinistra
Ingresso:	Via Terrasanta, 92
Periodo di costruzione:	1930 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:		☐ Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☑ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☑ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -11.00m	
Cavità sotterranee:	no	

**Note:** è presente un locale di 4.00mx3.00m circa con profondità di 2.50m ubicato nella parte dell'edificio con accesso dall'atrio interno ed in corrispondenza dell'ingresso principale.



Prospetti su via Almeyda e via Terrasanta



Prospetto su via Terrasanta



Retroprospetto di via Almeyda




Retroprospetto interno di via Terrasanta



Retroprospetto interno di via Terrasanta




Retroprospetto interno



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio Nº I.24 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Generale Di Maria angolo via Almeyda
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	1
Lunghezza:	37,50m
Destinazione d'uso:	Scuola elementare comunale G. Pitrè
Edificio di Interesse:	Si
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	Edificio a 9 piani f.t.a destra ed edificio a 6 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	Via D. Almeyda, 27
Periodo di costruzione:	1950 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**


Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti	⊠ Assenti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>□ Pareti - Balconi</li></ul>		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti     Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	no	

Note:



Prospetti su via Generale Di Maria e via Almeyda




Locali interni



accesso ai locali interrati



Locali interrati



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.25 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Generale Di Maria
Piani fuori terra:	9
Piani interrati:	No
Lunghezza:	29,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio a 8 piani f.t.a destra ed edificio a 3 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	Via Generale Di Maria, 65
Periodo di costruzione:	1955 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

MODIFICAZIONI STRUT	IONALI		
Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti		
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>⊠ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	no	


Note: Il prospetto esterno è stato ristrutturato nel 2003. Nel prospetto interno sono invece presenti umidità nei balconi. Le informazioni sono state fornite dall'Arch. Roberto Falletta



Prospetto su via Generale Di Maria



Prospetto interno



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.26 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Angolo tra via Generale Di Maria e via D. Costantino
Piani fuori terra:	8
Piani interrati:	No
Lunghezza:	32,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali al piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra ed edificio a 8 piani f.t. a sinistra
Ingresso:	Via D. Costantino, 38
Periodo di costruzione:	1955 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

## **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**


MODIFICAZIONI STRUT	IONALI		
Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti		
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>⊠ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-2.00m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	no	

Note:




Prospetti su via Generale Di Maria e via D. Costantino



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.27 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Angolo tra via D. Costantino e via Terrasanta
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	1
Lunghezza:	28,50m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra e a sinistra
Ingresso:	Via D. Costantino, 26
Periodo di costruzione:	1940 circa

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MISTA	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	MISTA	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MISTA	SI	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI					
Variazioni dei carichi:					
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica			
Corpi aggiuntivi:	No				
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☒ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica			
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE					
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti				
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente			
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>				

Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-5.00m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	no	

Note: Il piano interrato occupa soltanto la parte dell'angolo fra via D. Costantino e via Terrasanta



Prospetti su via Terrasanta e via D. Costantino



Prospetto su via Terrasanta e retroprospetto via D. Costantino



Prospetto su via D. Costantino e retroprospetto via Terrasanta




Prospetti interni e copertura



Locali interrati




Scala interna di accesso ai locali interrati



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.29 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via D. Costantino angolo via Terrasanta
Piani fuori terra:	8
Piani interrati:	No
Lunghezza:	56,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	SI
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio di 8 piani f.t. a destra
Ingresso:	Via Terrasanta, 106
Periodo di costruzione:	1958

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

MODIFICAZIONI STRUTTURALI			
Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-2.00m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	no	

Note: Informazioni avute dalla condomina Sig.ra A. Riggio



Prospetto su via Terrasanta




Angolo via D. Costantino e via Terrasanta



Prospetto su via D. Costantino



Retroprospetto di via Terrasanta



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.30 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Via Generale Di Maria
Piani fuori terra:	8
Piani interrati:	1
Lunghezza:	38,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra e piano interrato
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra, via D. Costantino a sinistra
Ingresso:	Via Generale Di Maria, 83
Periodo di costruzione:	1950-'60

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti	Assenti     Assenti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>□ Pareti - Balconi</li></ul>		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-5.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	no	

**Note:** Nel 2003 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione sui prospetti esterni ed interni e ripresa dei pilastri del piano interrato. Le informazioni sono state fornite dal portiere dello stabile Sig. G. D'Amico.




Prospetto su via Generale Di Maria




Angolo via Generale Di Maria e via D. Costantino



Ingresso da via Generale Di Maria ai locali interrati



Locali interrati



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° I.33 - Planimetria N°7



Data rilievo:	04-01-2006
Ubicazione:	Angolo tra via Generale Di Maria e via Notarbartolo
Piani fuori terra:	8
Piani interrati:	1
Lunghezza:	30,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni, attività commerciali a piano terra e piano interrato
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Via Notarbartolo a destra, atrio a sinistra
Ingresso:	Via Generale Di Maria 91 e via Notarbartolo 46
Periodo di costruzione:	1956

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

	. •		
Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	No		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi	☐ Assenti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>⊠ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☑ Balconi	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	no	

**Note:** I dipendenti della ditta Migliore, addetti al deposito, hanno dichiarato che nel 2004 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione delle strutture dei locali interrati con ingrossamento dei pilastri.



Prospetti su via Notarbartolo




Prospetti su via Generale Di Maria



Prospetto interno




Atrio interno con accessi ai locali interrati



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° L.1 - Planimetria N°7



Data rilievo:	26-01-2006
Ubicazione:	Piazza Matteo Boiardo
Piani fuori terra:	1
Piani interrati:	2
Lunghezza:	92,80m
Destinazione d'uso:	Stazione ferroviaria
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	Strada a destra ed edificio a 1 piano f.t. a sinistra
Ingresso:	Piazza Matteo Boiardo
Periodo di costruzione:	1974

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	C.A. PRECOMPRESSO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	NO				

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	⊠ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
STATO DI CONSISTENZA	A DELLE STRUTTURE		
Fessure:	Lievi Importanti		
	Lievi		

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-8.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	No	

**Note:** La struttura che attraversa i binari è a livello stradale ed è realizzata con struttura intelaiata.



Prospetto su Piazza Boiardo



Prospetto sulla ferrovia



Locali interni




Locali interni



Sede ferroviaria



Sede ferroviaria



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° L.3 - Planimetria N°7



Data rilievo:	26-01-2006
Ubicazione:	Via A. Pecoraro
Piani fuori terra:	8
Piani interrati:	2
Lunghezza:	24,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio a 1 piano f.t. a destra e strada a sinistra
Ingresso:	Via A. Pecoraro, 2
Periodo di costruzione:	1974

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	⊠ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>⊠ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-7.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	No	

Note:



Prospetto su via Pecoraio e prospetto laterale




Prospetto su via Pecoraio e prospetto laterale



Prospetto sulla ferrovia



Particolare dell'indiana



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° L.4 - Planimetria N°7



Data rilievo:	27-01-2006
Ubicazione:	Piazza M. Boiardo angolo via A. Pecoraro
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	No
Lunghezza:	17,15m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Edificio a 6 piano f.t. a destra e strada a sinistra
Ingresso:	Piazza M. Boiardo, 53
Periodo di costruzione:	1930

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZI
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	SI	FERRO E LATERIZI

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Nessuna modifica ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture		
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE		
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	


Tipo di fondazione:	Cordolo in muratura     Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	No	



Prospetto su via Pecoraio



Prospetto su via Piazza M. Boiardo



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

Edificio N° L.6 - Planimetria N7



27-01-2006
Via A. Pecoraro
6
No
19,00m
Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
No
No
Edificio a 6 piano f.t.a destra ed edificio a 5 piano f.t. a sinistra
Via A. Pecoraro, 9
1960


	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	<ul> <li>☐ Eliminazione</li> <li>☐ Apertura di varchi</li> <li>☐ Allargamento di aperture</li> </ul> ☑ Nessuna modifica ☑ Nessuna modifica		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti		
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>□ Pareti - Balconi</li></ul>	⊠ Assente	
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi		

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	No	



Prospetto su via A. Pecoraro



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° L.7 - Planimetria N°7



Data rilievo:	27-01-2006
Ubicazione:	Via M. Rapisardi angolo via A. Pecoraro
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	No
Lunghezza:	19,50m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Strada a destra ed edificio a 6 piano f.t. a sinistra
Ingresso:	Via M. Rapisardi, 96
Periodo di costruzione:	1960

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	<ul> <li>☐ Eliminazione</li> <li>☐ Apertura di varchi</li> <li>☐ Allargamento di aperture</li> </ul> Nessuna modifica Allargamento di aperture		
STATO DI CONSISTENZ	A DELLE STRUTTURE		
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti		
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>□ Pareti - Balconi</li></ul>		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi		


Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -10.00m	
Cavità sotterranee:	No	



Prospetto su via A. Pecoraro



Prospetto su via Rapisardi e prospetto laterale



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° L.9 - Planimetria N°7



Data rilievo:	26-01-2006
Ubicazione:	Via M. Rapisardi
Piani fuori terra:	3
Piani interrati:	1
Lunghezza:	15,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra e strada a sinistra
Ingresso:	Via M. Rapisardi
Periodo di costruzione:	1938

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	MURATURA	NO	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☑ Allargamento di aperture	☐ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti	
Fessure: Umidità:			


Tipo di fondazione:		☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-2.50m	
Livello di falda:	~ -9.00m	
Cavità sotterranee:	No	



Prospetti su via Rapisardi e via Pecoraro



Prospetto sulla ferrovia



## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° L.10 - Planimetria N°7



Data rilievo:	26-01-2006
Ubicazione:	Via A. Pecoraro
Piani fuori terra:	9
Piani interrati:	1
Lunghezza:	18,50m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e uffici a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra e a sinistra
Ingresso:	Via A. Pecoraro, 28
Periodo di costruzione:	1970

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	⊠ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
STATO DI CONSISTENZA	A DELEE STROTTORE		
Fessure:	Lievi Importanti		
	Lievi		

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	Calcareniti     Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-3.00	
Livello di falda:	~ -9.00m	
Cavità sotterranee:	No	




Prospetto su via A. Pecoraro



Prospetto sulla ferrovia




Locale interrato



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° L.14 - Planimetria N°7



Data rilievo:	26-01-2006
Ubicazione:	Via A. Pecoraro
Piani fuori terra:	7
Piani interrati:	1
Lunghezza:	24,00m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra e a sinistra
Ingresso:	Via A. Pecoraro, 35
Periodo di costruzione:	1960

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Nessuna modifica ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☑ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.50m	
Livello di falda:	~ -9.00m	
Cavità sotterranee:	No	

Note: Le informazioni sono state fornite dall'Ing. Oddo che ha progettato l'edificio.



Prospetto su via A. Pecoraro






Locali interrati



Locali interrati



Locali interrati



### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

### Edificio N° L.16 - Planimetria N°7



Data rilievo:	26-01-2006
Ubicazione:	Via A. Pecoraro
Piani fuori terra:	8
Piani interrati:	1
Lunghezza:	82,60m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra e a sinistra
Ingresso:	Via A. Pecoraro, 48
Periodo di costruzione:	1960

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Nessuna modifica ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	Lievi Importanti		
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>⊠ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.50m	
Livello di falda:	~ -9.00m	
Cavità sotterranee:	No	

Note: Le informazioni sono state fornite dall'Ing. Oddo che ha progettato l'edificio.



Prospetto su via A. Pecoraro








Locali interrati




Locali interrati



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° L.17 - Planimetria N°7



27-01-2006
Via Sciuti e via A. Pecoraro
8
No
84,00m
Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
No
No
Atrio a destra e a sinistra
Via Sciuti 72, 84,
1950

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li><li>☐ Nessuna modifica</li></ul>		
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>⊠ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-2.00m	
Livello di falda:	~ -8.00m	
Cavità sotterranee:	No	

Note:



Prospetto su via Sciuti




Prospetto su via Sciuti e prospetto laterale



Prospetto su via A. Pecoraro




Prospetto su via A. Pecoraro



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° L.18 - Planimetria N°7



Data rilievo:	26-01-2006
Ubicazione:	Via A. Pecoraro
Piani fuori terra:	6
Piani interrati:	1
Lunghezza:	44,75m
Destinazione d'uso:	Casa di riposo
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	Atrio a destra e a sinistra
Ingresso:	Via A. Pecoraro, 80
Periodo di costruzione:	1954

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	⊠ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>⊠ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati	
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto	
Quota di imposta:	-3.00m		
Livello di falda:	~ -8.00m		
Cavità sotterranee:	No		

**Note:** E' stata realizzata una scala antincendio in acciaio con ascensore. Le informazioni sono state fornite dall'Arch. Immordino.



Prospetti su via Pecoraro




Prospetto sulla ferrovia



Prospetto laterale




Locale interrato



# INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° L.19 - Planimetria N°7



Data rilievo:	27-01-2006
Ubicazione:	Area di proprietà delle ferrovie
Piani fuori terra:	4
Piani interrati:	No
Lunghezza:	47,80m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e uffici a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra e a sinistra
Ingresso:	Via A. Pecoraro, 8
Periodo di costruzione:	1980

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti		
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>□ Pareti - Balconi</li></ul>		
Corrosioni:	☐ Armature pilastri e travi ☐ Solai ☐ Balconi	⊠ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.00m	
Livello di falda:	~ -8.00m	
Cavità sotterranee:	No	


Note:



Prospetti



Prospetto sulla ferrovia



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° L.22 - Planimetria N°7



Data rilievo:	26-01-2006
Ubicazione:	Via A. Pecoraro
Piani fuori terra:	5
Piani interrati:	1
Lunghezza:	96,00m
Destinazione d'uso:	Scuola ed Istituto di Suore
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	Si
Delimitato da:	Atrio a destra e a sinistra
Ingresso:	Via A. Pecoraro, 102
Periodo di costruzione:	1954

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	⊠ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>☑ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☒ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☑ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☐ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.50m	
Livello di falda:	~ -8.00m	
Cavità sotterranee:	No	

Note: Le informazioni sono state fornite dall'Arch. Immordino.



Prospetto su via Pecoraro



Prospetto su via Pecoraro




Prospetto sulla ferrovia



Prospetto sulla ferrovia



Locale interrato



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

### INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

## Edificio N° L.24 - Planimetria N°7



Data rilievo:	26-01-2006
Ubicazione:	Via Sciuti
Piani fuori terra:	8
Piani interrati:	No
Lunghezza:	32,60m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra e strada a sinistra
Ingresso:	Via Sciuti, 106b
Periodo di costruzione:	1960

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	NO				
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     ■	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	<ul><li>☐ Eliminazione</li><li>☐ Apertura di varchi</li><li>☐ Allargamento di aperture</li></ul>	⊠ Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti	
Umidità:	<ul><li>□ P. Terra - Cantinati</li><li>□ Solai</li><li>⊠ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-1.50m	
Livello di falda:	~ -8.00m	
Cavità sotterranee:	No	


Note:



Prospetto su via Sciuti e prospetto laterale



Prospetto su via Sciuti e prospetto laterale



#### METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DI PALERMO

## INTERFERENZE CON FABBRICATI/OPERE CIVILI

# Edificio N° L.28 - Planimetria N°7



Data rilievo:	26-01-2006
Ubicazione:	Via Sciuti
Piani fuori terra:	7
Piani interrati:	1
Lunghezza:	42,85m
Destinazione d'uso:	Civili abitazioni e attività commerciali a piano terra e interrato
Edificio di Interesse:	No
Recettore sensibile:	No
Delimitato da:	Atrio a destra e a sinistra
Ingresso:	Via Sciuti, 79
Periodo di costruzione:	1959

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI

	Esistente	Struttura a vista	Tipologia struttura	Solaio superiore a vista	Tipologia solaio
Secondo seminterrato	NO				
Primo seminterrato	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano terra	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO
Piano ammezzato	NO				
Piano primo	SI	SI	C.A.	SI	LATERO CEMENTIZIO

#### **MODIFICAZIONI STRUTTURALI**

Variazioni dei carichi:			
Modifiche alla struttura intelaiata:	Eliminazione pilastri o travi	Nessuna modifica     Nessuna modifica	
Corpi aggiuntivi:	NO		
Modifiche ai setti murari:	☐ Eliminazione ☐ Apertura di varchi ☐ Allargamento di aperture	Nessuna modifica	
STATO DI CONSISTENZA DELLE STRUTTURE			
Fessure:	☐ Lievi ☐ Importanti	⊠ Assenti	
Umidità:	<ul><li>☑ P. Terra - Cantinati</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Pareti - Balconi</li></ul>	☐ Assente	
Corrosioni:	<ul><li>☐ Armature pilastri e travi</li><li>☐ Solai</li><li>☐ Balconi</li></ul>	☐ Assenti	

Tipo di fondazione:	☐ Cordolo in muratura ☐ Travi di C.A.	☐ Pali o pozzi ☑ Plinti di c.a. isolati
Terreni di fondazione:	⊠ Calcareniti □ Argille	☐ Sabbie ☐ Riporto
Quota di imposta:	-4.50m	
Livello di falda:	~ -7.00m	
Cavità sotterranee:	No	

Note:



Prospetto su via Sciuti



Prospetto su via Sciuti



Prospetto laterale e retroprospetto di via Sciuti



Locale interrato



Locale interrato

