

COMUNE DI PALERMO



COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN
SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO
NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE Schede di censimento dei ricettori

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
R S 7 2	0 1	E	ZZ	S H	C A 0 0 0 X	0 0 1	A

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)



PROGIN SPA (Capogruppo Mandataria)



Sab (Mandante)

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato/Data
A	Emissione per consegna	F.Petrelli	13/09/2010	R. Piccirillo	15/09/2010	S. Esposito 16/09/2010

Nome del file:

RS7201EZZSHCA0000X01_A

n: Elab.

Schede di censimento ricettori

Identificativo	1	
Indirizzo	Via E. Albanese, 2	
Destinazione d'uso	Chiesa	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	2	
Numero infissi	8	
Tipologia Infissi	Vetrare Esterne	
Numero Foto	1282	
Note	Parrocchia S. Lucia	

Identificativo	2	
Indirizzo	Piazza della Pace, 7	
Destinazione d'uso	Residenziale/Uffici	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	10	
Numero infissi	224	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1283	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	3	
Indirizzo	Piazza della Pace,13	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	8	
Numero infissi	42	
Tipologia Infissi	legno	
Numero Foto	1284	
Note		

Identificativo	4	
Indirizzo	Piazza della Pace	
Destinazione d'uso	Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1285	
Note	Chiosco	

Schede di censimento ricettori

Identificativo	4 Bis	
Indirizzo	Via Crispi	
Destinazione d'uso	Comerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1287	
Note	Pompa di Benzina ESSO	

Identificativo	4 Tris	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	1	
Numero infissi	4	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1294	
Note	Edificio da Demolire	

Schede di censimento ricettori

Identificativo	5	
Indirizzo	Via F.Crispi, 258-290	
Destinazione d'uso	Residenziale/Uffici	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	8	
Numero infissi	160	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1288	
Note		

Identificativo	6	
Indirizzo	Via F.Crispi, 157	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	1	
Numero infissi	8	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1291	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	6 Bis	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	1	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1292	
Note	Edificio da Demolire	

Identificativo	7	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	1	
Numero infissi	12	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1293	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	7 Bis	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	1	
Numero infissi	2	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1295	
Note	Dogana	

Identificativo	8	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	2	
Numero infissi	14	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1296	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	8 Bis	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Magazzino	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1297	
Note	Edificio da Demolire	

Identificativo	8 Tris	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1311	
Note	Edificio da Demolire	

Schede di censimento ricettori

Identificativo	9	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	2	
Numero infissi	8	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1298	
Note		

Identificativo	10	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Rudere	
Stato di conservazione	Rudere	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1310	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	11	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi	2	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1308	
Note		

Identificativo	12	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	2	
Numero infissi	3	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1307	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	12 Bis	
Indirizzo	Zona Porto	
Destinazione d'uso	Magazzino	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi	2	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1306	
Note		

Identificativo	13	
Indirizzo	Via F.Crispi, 232-250	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	6	
Numero infissi	96	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1299	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	14	
Indirizzo	Via F.Crispi, 230	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	9	
Numero infissi	117	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1300	
Note	President Hotel	

Identificativo	15	
Indirizzo	Via F.Crispi	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	8	
Numero infissi	96	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1301	
Note	Zona Militare	

Schede di censimento ricettori

Identificativo	16	
Indirizzo	Via F.Crispi	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	9	
Numero infissi	64	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1302	
Note	Zona Militare	

Identificativo	17	
Indirizzo	Via F.Crispi, 162-166	
Destinazione d'uso	Residenziale/Uffici	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	15	
Numero infissi	140	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1303	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	18	
Indirizzo	Via F.Crispi, 156-160	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	16	
Numero infissi	128	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1304	
Note		

Identificativo	18 Bis	
Indirizzo	Via F.Crispi, 144-148	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	9	
Numero infissi	72	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1305	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	19	
Indirizzo	Via E.Amari, 37-41	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	10	
Numero infissi	90	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1313	
Note		

Identificativo	20	
Indirizzo	Via E.Amari - Angolo Via M.Miraglia	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	9	
Numero infissi	54	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1314	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	21	
Indirizzo	Via A.Graviana-angolo Via M.Miraglia	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	5	
Numero infissi	100	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1315	
Note		

Identificativo	22	
Indirizzo	Via Giuseppe la Masa, 17	
Destinazione d'uso	Scuola	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	3	
Numero infissi	58	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1320	
Note	Scuola Elementare G.La Masa	

Schede di censimento ricettori

Identificativo	23	
Indirizzo	Via La masa, 40	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	5	
Numero infissi	37	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1322	
Note		

Identificativo	24	
Indirizzo	Via G.la Masa-angolo Via A.Gravina	
Destinazione d'uso	Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1323	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	25	
Indirizzo	Via E.Amari 42	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	3	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1324	
Note		

Identificativo	26	
Indirizzo	Via E.Amari 41, 43, 45	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	5	
Numero infissi	31	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1325	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	27
Indirizzo	Via E.Amari, 47-55
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	4
Numero infissi	27
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1326
Note	



Identificativo	28
Indirizzo	Via E.Amari, 55-57
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	9
Numero infissi	42
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1328
Note	



Schede di censimento ricettori

Identificativo	29	
Indirizzo	Via E.Amari, 59-71	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	3	
Numero infissi	18	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1329	
Note		

Identificativo	30	
Indirizzo	Via E.Amari, 52-60	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	64	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1330	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	31	
Indirizzo	Via E.Amari, 62-70	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	6	
Numero infissi	35	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1331	
Note		

Identificativo	32	
Indirizzo	Via E.Amari, 72-80	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	5	
Numero infissi	20	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1332	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	33	
Indirizzo	Via E.Amari, 82-92	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	4	
Numero infissi	15	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1333	
Note		

Identificativo	34	
Indirizzo	Via E.Amari, 94-100	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	4	
Numero infissi	12	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1334	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	35	
Indirizzo	Via E.Amari, 73-79	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	4	
Numero infissi	23	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1335	
Note		

Identificativo	36	
Indirizzo	Via E.Amari, 83	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	4	
Numero infissi	12	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1336	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	37	
Indirizzo	Via E.Amari, 85-85b	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	4	
Numero infissi	15	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1337	
Note		

Identificativo	38	
Indirizzo	Via E.Amari, 89	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	4	
Numero infissi	12	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1339	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	39	
Indirizzo	Via E.Amari, 91-99	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	3	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1340	
Note		

Identificativo	40	
Indirizzo	Via E.Amari - angolo Via Roma	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	8	
Numero infissi	28	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1341	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	41
Indirizzo	Via E.Amari, 102
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Scarso
Numero piani	3
Numero infissi	6
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1342
Note	



Identificativo	42
Indirizzo	Via E.Amari, 104-106
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Scarso
Numero piani	3
Numero infissi	8
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1343
Note	



Schede di censimento ricettori

Identificativo	43	
Indirizzo	Via E.Amari, 108-112	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	6	
Numero infissi	20	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1344	
Note		

Identificativo	44	
Indirizzo	Via E.Amari, 120	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	5	
Numero infissi	24	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1345	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	45	
Indirizzo	Via E.Amari, 122-124	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	8	
Numero infissi	40	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1346	
Note		

Identificativo	46	
Indirizzo	Via E.Amari, 121	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	5	
Numero infissi	24	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1315	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	47	
Indirizzo	Via dello Spezio, 41-43	
Destinazione d'uso	Residenziale/Chiesa	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	5	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1355	
Note		

Identificativo	48	
Indirizzo	Via E.Amari, 140-144	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	5	
Numero infissi	20	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1347	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	49	
Indirizzo	Via E.Amari, 146	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	5	
Numero infissi	30	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1348	
Note		

Identificativo	50	
Indirizzo	Via E.Amari, 162	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	7	
Numero infissi	66	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1349	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	51
Indirizzo	Via E.Amari, 168
Destinazione d'uso	Commerciale
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	4
Numero infissi	10
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1350
Note	Sala Bingo



Identificativo	52
Indirizzo	Piazza Politeama, 5-13
Destinazione d'uso	Commerciale
Stato di conservazione	Scarso
Numero piani	3
Numero infissi	12
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1351
Note	



Schede di censimento ricettori

Identificativo	53	
Indirizzo	Piazza Politeama	
Destinazione d'uso	Teatro	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	4	
Numero infissi	45	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1352	
Note		

Identificativo	54	
Indirizzo	Via Ruggero Settimo, 90	
Destinazione d'uso	Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	5	
Numero infissi	64	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1357	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	55	
Indirizzo	Piazza Castelnovo, 4	
Destinazione d'uso	Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	3	
Numero infissi	6	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1357	
Note		

Identificativo	56	
Indirizzo	Piazza Castelnovo, 12-16	
Destinazione d'uso	Commerciale/Uffici	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	9	
Numero infissi	0	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1358	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	57	
Indirizzo	Piazza Castelnuovo, 23-27	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	9	
Numero infissi	214	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1363	
Note		

Identificativo	58	
Indirizzo	Piazza S.Oliva, 43	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	6	
Numero infissi	46	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1365	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	59	
Indirizzo	Piazza Castelnuovo-angolo Via P.Paternostro	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	6	
Numero infissi	50	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1366	
Note		

Identificativo	59 Bis	
Indirizzo	Via P.Paternostro- angolo Via Nicolò Garzilli	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	6	
Numero infissi	30	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1373	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	60	
Indirizzo	Piazza Castelnuovo- angolo Via Giovanni Guarino Amella	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	5	
Numero infissi	32	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1369	
Note		

Identificativo	61	
Indirizzo	Piazza Castelnuovo-angolo via Teofilo Folengo	
Destinazione d'uso	Commerciale/Uffici	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	10	
Numero infissi	0	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1370	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	61 Bis
Indirizzo	Piazza Castelnuovo-Angolo Via Dante
Destinazione d'uso	Scuola
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	3
Numero infissi	12
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1372
Note	Scuola media statale archimede



Identificativo	62
Indirizzo	Piazza Castelnuovo-Angolo Via Teofilo Folengo
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	5
Numero infissi	6
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1372
Note	



Schede di censimento ricettori

Identificativo	62 Bis	
Indirizzo	Via Dante - angolo Via Nicolò Garzilli	
Destinazione d'uso	Commerciale	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1376	
Note		

Identificativo	63	
Indirizzo	Via P.Paternostro, 14	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	4	
Numero infissi	24	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1374	
Note		


Schede di censimento ricettori

Identificativo	64	
Indirizzo	Via P.Paternostro - angolo Via Ospizio di benegicienza	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	4	
Numero infissi	12	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1375	
Note		


Identificativo	65	
Indirizzo	Via P.Villafranca - angolo via P.Paternostro	
Destinazione d'uso	Rudere	
Stato di conservazione	Rudere	
Numero piani	2	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1377	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	66	
Indirizzo	Via Dante, 17-35	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	4	
Numero infissi	31	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1378	
Note		

Identificativo	67	
Indirizzo	Via Dante, 13a-15	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	9	
Numero infissi	54	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1379	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	68	
Indirizzo	Via Dante - angolo Via XX Settembre	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	4	
Numero infissi	42	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1380	
Note		

Identificativo	69	
Indirizzo	Via XX Settembre, 5	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	40	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1381	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	70	
Indirizzo	Piazza Castelnuovo, 46	
Destinazione d'uso	Residenziale/Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	3	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1382	
Note		

Identificativo	71	
Indirizzo	Via della Libertà, 2	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	4,5	
Numero infissi	50	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1383	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	72	
Indirizzo	Via duca della verdura	
Destinazione d'uso	Scuola	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	3	
Numero infissi	129	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1384	
Note		

Identificativo	73	
Indirizzo	via duca della verdura angolo via ant. De gregorio	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	48	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1390	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	74
Indirizzo	via duca della verdura, 60-66
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	9
Numero infissi	36
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1391
Note	



Identificativo	75
Indirizzo	via duca della verdura, 68-70
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	4
Numero infissi	15
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1392
Note	



Schede di censimento ricettori

Identificativo	76	
Indirizzo	via duca della verdura, 35-41	
Destinazione d'uso	Residenziale/Uffici	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	13	
Numero infissi	168	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1385	
Note		

Identificativo	77	
Indirizzo	via duca della verdura, 43-75	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	7	
Numero infissi	102	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1386	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	78	
Indirizzo	via duca della verdura, 81-89	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	42	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1387	
Note		

Identificativo	79	
Indirizzo	via duca della verdura, 91	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	27	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1388	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	80	
Indirizzo	via duca della verdura, 93-113	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	8	
Numero infissi	70	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1389	
Note		

Identificativo	81	
Indirizzo	via duca della verdura angolo Sampolo	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	4	
Numero infissi	13	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1408	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	82	
Indirizzo	Via Sampolo 30 (a,b,c)	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	96	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1393	
Note		

Identificativo	83	
Indirizzo	via Sampolo 30-36	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	3	
Numero infissi	8	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1396	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	84	
Indirizzo	via Sampolo 38-50	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	84	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1397	
Note		

Identificativo	85	
Indirizzo	via Sampolo 58-62	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	7	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1398	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	85 Bis	
Indirizzo	via Sampolo 64-66	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	2	
Numero infissi	2	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1399	
Note		

Identificativo	86	
Indirizzo	via Sampolo 70	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	3	
Numero infissi	4	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1400	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	87	
Indirizzo	via Sampolo 72-90	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	90	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1402	
Note		

Identificativo	88	
Indirizzo	via Sampolo 92-100	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	28	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1404	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	89	
Indirizzo	via Sampolo 116-128	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	80	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1405	
Note		

Identificativo	90	
Indirizzo	Via Sanpolo, 3	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	224	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1406	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	90 Bis	
Indirizzo	Via Sanpolo, 1	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	1	
Numero infissi	3	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1407	
Note		

Identificativo	91	
Indirizzo	Via Giachery, 6	
Destinazione d'uso	Residenziale/Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	28	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1410	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	91 Bis	
Indirizzo	Piazza Giachery	
Destinazione d'uso	Rudere	
Stato di conservazione	Rudere	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1415	
Note		

Identificativo	91 Tris	
Indirizzo	Piazza Giachery	
Destinazione d'uso	Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1417	
Note	Stazione di Servizio Agip	

Schede di censimento ricettori

Identificativo	92	
Indirizzo	Via Giachery, 6	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	4	
Numero infissi	15	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1412	
Note		

Identificativo	92 Bis	
Indirizzo	Piazza Giachery	
Destinazione d'uso		
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1413	
Note	Fermata Metropolitana	

Schede di censimento ricettori

Identificativo	92 Tris
Indirizzo	Piazza Giachery
Destinazione d'uso	Commerciale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	1
Numero infissi	
Tipologia Infissi	
Numero Foto	1423
Note	Stazione di Servizio Q8



Identificativo	93
Indirizzo	Via Giachery, 8
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	3
Numero infissi	6
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1412
Note	



Schede di censimento ricettori

Identificativo	93 Bis	
Indirizzo	Via Brigate Agosta, 3	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	3	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1421	
Note		

Identificativo	93 Tris	
Indirizzo	via Brigate Agosta, 5	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	2	
Numero infissi	10	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1427	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	94	
Indirizzo	Via Cristoforo Colombo 2-6	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	70	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1428	
Note		

Identificativo	94 Bis	
Indirizzo	Via Cristoforo Colombo angolo via Piano dell'Ucciardone	
Destinazione d'uso	Magazzino	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	3	
Numero infissi	6	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1429	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	95	
Indirizzo	Via Lazio angolo via Sicilia	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	6	
Numero infissi	42	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1445	
Note		

Identificativo	96	
Indirizzo	Via Sicilia 15-37	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	7	
Numero infissi	96	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1446	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	97	
Indirizzo	Via Sicilia	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	6	
Numero infissi	30	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1447	
Note		

Identificativo	98	
Indirizzo	Via Brigata Verona, 5	
Destinazione d'uso	Scuola	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	3	
Numero infissi	20	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1449	
Note	I.T.C.S. V.Pareto	

Schede di censimento ricettori

Identificativo	99	
Indirizzo	Via sicilia, 12	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	270	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1450	
Note		

Identificativo	100	
Indirizzo	Via redipuglia	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	104	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1451	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	101	
Indirizzo	via Sicilia angolo via Lazio	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	224	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1452	
Note		

Identificativo	102	
Indirizzo	via Sicilia angolo via Lazio	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	7	
Numero infissi	84	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1453	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	103	
Indirizzo	via Sicilia angolo via Lazio	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	7	
Numero infissi	70	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1454	
Note		

Identificativo	104	
Indirizzo	Via Lazio, 2	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	32	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1455	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	105	
Indirizzo	Via Lazio, 1-3	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	70	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1456	
Note		

Identificativo	106
Indirizzo	via della Libertà, 199
Destinazione d'uso	Scuola – Don Bosco
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	4
Numero infissi	54
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1458
Note	l'immobile è composto da due edifici di elevazione diversa



Schede di censimento ricettori

Identificativo	107	
Indirizzo	Piazza Don Bosco	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	171	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1464	
Note		

Identificativo	108	
Indirizzo	Piazza don Bosco, 11	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	7	
Numero infissi	42	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1466	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	109	
Indirizzo	Piazza don Bosco, 13	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	4	
Numero infissi	15	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1467	
Note		

Identificativo	110	
Indirizzo	Piazza don Bosco, 15	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	7	
Numero infissi	25	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1468	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	111	
Indirizzo	Via imperatore federico angolo piazza leoni	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	2	
Numero infissi	9	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1471	
Note		

Identificativo	112	
Indirizzo	via dei leoni angolo via gen. A. di giorgio	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	9	
Numero infissi	42	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1465	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	113
Indirizzo	piazza don bosco, 4
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	3
Numero infissi	20
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1469
Note	



Identificativo	114
Indirizzo	piazza don bosco, 5
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	12
Numero infissi	100
Tipologia Infissi	Alluminio
Numero Foto	1463
Note	



Schede di censimento ricettori

Identificativo	115	
Indirizzo	piazza don bosco, 7	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	4	
Numero infissi	16	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1472	
Note		

Identificativo	116	
Indirizzo	piazza don bosco, 9	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	8	
Numero infissi	40	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1462	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	117	
Indirizzo	zona porto	
Destinazione d'uso	Magazzino	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1431	
Note		

Identificativo	118	
Indirizzo	zona porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	2	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1433	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	119	
Indirizzo	zona porto	
Destinazione d'uso	Magazzino	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1436	
Note		

Identificativo	120	
Indirizzo	zona porto	
Destinazione d'uso	Magazzino	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi	1	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1435	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	121	
Indirizzo	zona porto	
Destinazione d'uso	Rudere	
Stato di conservazione	Rudere	
Numero piani	1	
Numero infissi		
Tipologia Infissi		
Numero Foto	1437	
Note		

Identificativo	122	
Indirizzo	zona porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Scarso	
Numero piani	1	
Numero infissi	5	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1439	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	123	
Indirizzo	zona porto	
Destinazione d'uso	Uffici	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	2	
Numero infissi	35	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1438	
Note	Casa del portuale	

Identificativo	124	
Indirizzo	Via Sampolo, 138-152	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	2-3	
Numero infissi	14	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1500	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	125	
Indirizzo	Via Sampolo angolo via G. Arimondi	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	105	
Tipologia Infissi	Ferro	
Numero Foto	1501	
Note		

Identificativo	155	
Indirizzo	Piazza Leoni	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Discreto	
Numero piani	2	
Numero infissi	7	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1086	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	156
Indirizzo	Piazza Leoni
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	6
Numero infissi	50
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1087
Note	



Identificativo	157
Indirizzo	piazza leoni
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Discreto
Numero piani	8
Numero infissi	70
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1079
Note	



Schede di censimento ricettori

Identificativo	158	
Indirizzo	Via generale antonio di Giorgi angolo via del Bersagliere	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	8	
Numero infissi	98	
Tipologia Infissi	Alluminio	
Numero Foto	1080	
Note		

Identificativo	159	
Indirizzo	Via generale antonio di Giorgi angolo via del Granatiere	
Destinazione d'uso	Residenziale	
Stato di conservazione	Buono	
Numero piani	8	
Numero infissi	63	
Tipologia Infissi	Legno	
Numero Foto	1082	
Note		

Schede di censimento ricettori

Identificativo	195	
Indirizzo	Via Generale Giuseppe Arimondi, 14	
Destinazione d'uso	Scuola	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	3	
Numero infissi	42	
Tipologia Infissi	alluminio	
Numero Foto	1096	
Note	Liceo Scientifico Cannizzaro	


Identificativo	196	
Indirizzo	Via domenico scinà	
Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale	
Stato di conservazione	Sufficiente	
Numero piani	3 - 8	
Numero infissi	60	
Tipologia Infissi	Legno/Alluminio	
Numero Foto	1097	
Note		

Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	159
Indirizzo	Via generale antonio di Giorgi angolo via del Granatiere
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	8
Numero infissi	63
Tipologia Infissi	Legno
Numero Foto	1082
Note	



Identificativo	197
Indirizzo	Via Brigata Verona
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Sufficiente
Numero piani	7
Numero infissi	70
Tipologia Infissi	Ferro
Numero Foto	1083
Note	



Schede di censimento ricettori impattati

Identificativo	198
Indirizzo	Viale Lazio 16
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	sufficiente
Numero piani	3
Numero infissi	10
Tipologia Infissi	Ferro
Numero Foto	1084
Note	



Identificativo	199
Indirizzo	Viale Lazio
Destinazione d'uso	Residenziale
Stato di conservazione	Buono
Numero piani	8
Numero infissi	48
Tipologia Infissi	alluminio
Numero Foto	1085
Note	

